


GASPARDO

GASPARDO Seminatrici S.p.A.




XPI

800 - 1000 - 1200 - 1500 - 1800 - 2000

IT USO E MANUTENZIONE - PARTI DI RICAMBIO

EN USE AND MAINTENANCE - SPARE PARTS



INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1.0 PREMESSA | 5 |
| 2.0 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA..... | 5 |
| 3.0 MONTAGGIO DELLO SPANDICONCIME | 6 |
| 4.0 MONTAGGIO DEL TELO | 7 |
| 5.0 NORME DI SICUREZZA: COME EVITARE INCIDENTI..... | 8 |
| 5.1 TARGHETTA IDENTIFICATIVA E SEGNALI DI PERICOLO | 8 |
| 6.0 APPLICAZIONE AL TRATTORE..... | 9 |
| 7.0 ISTRUZIONI SULL'USO DELLO SPANDICONCIME | 10 |
| 7.1 CARICO DELLA TRAMOGGIA | 10 |
| 7.2 REGOLAZIONE DELLA QUANTITÀ DI EROGAZIONE DEL PRODOTTO | 10 |
| 7.3 SPAGLIO ORIENTABILE | 10 |
| 7.4 DOPPIA REGOLAZIONE DELLA CADUTA | 10 |
| 7.5 REGOLAZIONE DELLE PALETTE | 11 |
| 7.6 REGISTRAZIONE SERRANDE INFERIORI | 11 |
| 8.0 MANUTENZIONE E PULIZIA | 11 |
| 8.1 MESSA A RIPOSO | 11 |
| 9.0 CARATTERISTICHE TECNICHE | 12 |
| 10.0 SMALTIMENTO DELLA MACCHINA | 12 |
| GRAFICI E TABELLE DI REGOLAZIONE..... | 13 |
| COME IMPOSTARE LO SPANDICONCIME | 13 |
| VARIAZIONE DELL'AMPIEZZA E DELLA DENSITÀ DI SPAGLIO..... | 13 |
| LISTA RICAMBI | 27 |

ENGLISH

INDEX

| | |
|---|-----------|
| 1.0 FOREWARD | 35 |
| 2.0 SPREADER DESCRIPTION | 35 |
| 3.0 SPREADER ASSEMBLY | 36 |
| 4.0 COVER ASSEMBLY | 37 |
| 5.0 SAFETY STANDARDS: HOW TO AVOID ACCIDENTS | 38 |
| 5.1 IDENTIFICATION PLATE AND WARNING SYMBOLS | 38 |
| 6.0 HITCHING | 39 |
| 7.0 MACHINE USE | 40 |
| 7.1 LOADING | 40 |
| 7.2 SETTING THE FLOW | 40 |
| 7.3 SPREADING PATTERNS | 40 |
| 7.4 DOUBLE-REGULATION OF FERTILIZER DISTRIBUTION | 40 |
| 7.5 ADJUSTING THE BLADES | 41 |
| 7.6 SETTING THE LOWER SHUTTERS | 41 |
| 8.0 MAINTENANCE AND CLEANING | 41 |
| 8.1 STORING OPERATIONS | 41 |
| 9.0 TECHNICAL FEATURES | 42 |
| 10.0 DISPOSAL | 42 |
| DIAGRAMS AND SPREADING TABLES | 43 |
| HOW TO ADJUST THE SPREADER | 43 |
| HOW TO VARY THE SPREADING WIDTH AND DENSITY | 43 |
| SPARE PARTS LIST | 57 |

1.0 PREMESSA

La ditta GASPARDÒ Seminatrici S.p.A si congratula per la vostra scelta e per la fiducia accordataci. Lo spandiconcime che avete acquistato è nato da un accurato studio di progettazione e ricerca per offrirvi una macchina FUNZIONALE, COMPETITIVA E DI ALTA QUALITÀ.

Il presente manuale è parte integrante della macchina e contiene le informazioni necessarie al funzionamento e alla manutenzione della stessa. Si pregano pertanto tutti gli operatori ed il personale addetto alla manutenzione di leggerlo attentamente prima di ogni intervento di manutenzione e riparazione.

Il libretto, o copia dello stesso, deve essere sempre a portata di mano dell'operatore per la consultazione, soprattutto quando si devono effettuare regolazioni o registrazioni necessarie al funzionamento della macchina. È assolutamente vietato asportare pagine o comunque modificarne il contenuto. Eventuali aggiornamenti e fogli illustrativi relativi ad accessori e varianti ad integrazione del presente manuale dovranno essere allegati allo stesso.

Il manuale dell'operatore deve essere conservato per tutta la durata della macchina a cui si riferisce e deve essere trasferito a qualsiasi altro utente o successivo proprietario.

Consigliamo inoltre di contattare la casa costruttrice per ogni vostra esigenza e per chiarimenti riguardanti i ricambi e gli accessori.

Prestate particolare attenzione quando vedete questo simbolo:



si riferisce ad operazioni di particolare importanza e pericolosità.

2.0 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La macchina è costituita da:

- 1) Telaio
- 2) Gruppo di trasmissione
- 3) Disco spargiconcime
- 4) Tramoggia di carico smontabile
- 5) Comando idraulico




fig.1

Questo spandiconcime ad azione centrifuga serve per spargere concimi di vario tipo e concentrazione oltre a semi, sale, sabbia e materiali granulari in generale. **E' assolutamente vietato sparare materiali che possono recare danni a cose e persone come materiali ferrosi, sassi, pietre, vetri e materiali simili.**

- Lo spandiconcime è dotato di **sistemi di regolazione** che permettono di eseguire uno spaggio di 12-18-24-28-32-36 metri senza dover smontare o sostituire i dischi e le palette.
- Il sistema di apertura e chiusura del flusso del concime è costituito da una **serranda a regolazione micrometrica** che garantisce la massima precisione nella dosatura e nello spaggio anche con prodotti superconcentrati e semi.
- **Semplicità di carico:** i due modelli di base, XPI 800 e XPI 1200, hanno rispettivamente un'altezza totale da terra di 91 cm e 105 cm mentre i modelli con il rialzo della tramoggia hanno la spondina superiore asportabile.
- **Massima sicurezza:** tutti gli organi di trasmissione e le parti in movimento sono protetti da carter e protezioni conformi alle normative CE vigenti.
- **Semplicità di utilizzo** spostando lateralmente la leva che regola la quantità da erogare si possono ottenere tre tipi di spaggio: a 180 gradi oppure a 90 gradi solo a destra o solo a sinistra.
- La tramoggia di carico è **completamente smontabile** così da permettere di ridurre notevolmente il volume d'ingombro durante il trasporto.

3.0 MONTAGGIO DELLO SPANDICONCIME

3.1 CONSEGNA DELLA MACCHINA

Alla consegna controllare che la macchina sia completa di tutte le sue parti e degli accessori abbinati. Verificare inoltre che non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto. La casa costruttrice non risponde di eventuali danni causati durante il trasporto.

A volte lo spandiconcime viene consegnato dalla casa costruttrice parzialmente montato, perciò è necessario completare il montaggio come illustrato nell'esploso della figura 2.



Questa operazione richiede molta attenzione da parte degli operatori i quali dovranno essere a conoscenza dei pericoli e delle precauzioni da adottare per questo genere di operazione. Usare guanti di protezione e utensili idonei.

| Rif | Descrizione | Q.tà |
|-----|--------------------------------|-------|
| 1 | FIANCATA LATERALE | 2 |
| 2 | FIANCATA ANTERIORE | 1 |
| 3 | SPONDINA LATERALE | 2 |
| 4 | SPONDINA ANTERIORE | 1 |
| 5 | ANGOLARE DESTRO | 1 |
| 6 | ANGOLARE SINISTRO | 1 |
| 7 | RIALZO POSTERIORE MOBILE | 1 |
| 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 |
| 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 |
| 10 | PERNO TERZO PUNTO D. 25 | 1 |
| 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 |
| 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 |
| 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 5 |
| 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 78 |
| 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 |
| 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN | 48 |
| 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 |
| 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 |
| 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 |
| 20 | CATENA GENOVESE N° 12 | cm144 |
| 21 | GANCIO A S PER CATENA GENOVESE | 14 |
| 22 | CARTER DI PROTEZIONE | 1 |
| 23 | SCATOLA TERZO PUNTO | 1 |
| 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 |
| 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 |
| 26 | FIANCATA POSTERIORE | 1 |




Fig.2


4.0 MONTAGGIO DEL TELO

Il telo è un accessorio che viene fornito su richiesta del cliente e pertanto non fa parte dell'attrezzatura di serie della macchina.


Serve per coprire la tramoggia e proteggere il concime dall'acqua.

Qui di seguito vengono riportate le istruzioni da seguire per una corretta installazione :


Togliere le viti come indicato in Fig.3. Stendere il telo sulla tramoggia in modo che gli elastici si trovino nella parte posteriore dello spandiconcime e agganciare gli altri due lembi con le viti TBQST M8X20 in dotazione.



Fissare i due ganci in dotazione nel secondo e quinto foro presenti sulla parte posteriore della tramoggia (Fig.4).




Passare l'elastico del telo nel gancio inferiore della tramoggia ed agganciarlo nell'occhiello del telo (Fig.5).



Il telo si può sollevare per il riempimento della tramoggia di carico. Per rimuoverlo è sufficiente riavvolgerlo su se stesso ed allacciare gli elastici agli attacchi che si trovano nella parte anteriore dello spandiconcime (Fig.6).

Il telo può risultare utile per proteggere la tramoggia da corpi estranei quando lo spandiconcime non viene utilizzato.



5.0 NORME DI SICUREZZA: come evitare incidenti

Per evitare infortuni e per un utilizzo corretto dello spandiconcime è necessario leggere attentamente questo manuale e prestare molta attenzione alle indicazioni riportate nelle etichette applicate sulla macchina.

Questo spandiconcime deve essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato progettato, la casa costruttrice non sarà quindi responsabile di eventuali danni recati all'attrezzatura, a cose o a persone.

Prima di muovere la macchina controllare che tutti i dispositivi di sicurezza e i carter di protezione siano installati correttamente.

Fare sempre attenzione che non vi siano persone (soprattutto bambini) o animali nel raggio d'azione dello spandiconcime: questo è importante soprattutto quando si sta lavorando su strade e terreni accessibili al pubblico.

Lo spandiconcime non deve essere usato da personale inferiore ai 18 anni.

Lo spandiconcime deve essere trasportato e azionato solamente da trattori adeguate al tipo di carico, munite di dispositivi di attacco compatibili con lo spandiconcime e di dispositivi di protezione dell'albero cardanico e della presa di forza.

Dopo aver inserito la presa di forza assicurarsi che il numero di giri sia quello stabilito. **Non superare mai i 540 giri/m della P.T.O.**

È assolutamente vietato spargere materiali ferrosi, sassi, pietre, vetri e materiali simili perchè potrebbero recare danno a cose e a persone.

Non si deve mai caricare la tramoggia con prodotti bagnati in quanto potrebbero intasare la tramoggia.

Durante il lavoro è bene usare abiti aderenti ed allacciati, robuste scarpe antinfortunistiche, maschera e guanti di protezione se si spargono concimi in polvere soprattutto quando c'è vento.

Quando lo spandiconcime non lavora, spegnere il motore della trattrice, inserire il freno di stazionamento, abbassare lo spandiconcime a terra, disinserire la presa di forza e, se la tramoggia è ancora carica, uniformare il prodotto al suo interno per evitare ribaltamenti accidentali.

Non eseguire operazioni di manutenzione o di pulizia con la macchina applicata ai tre punti della trattrice.

E' proibito trasportare persone sia durante il lavoro che durante i trasferimenti.

Durante i trasferimenti non tenere mai la presa di forza inserita.

Per la circolazione su strada è necessario collegare lo spandiconcime alla trattrice come descritto a pag. 9 del presente manuale. Un'applicazione errata potrebbe alterare la stabilità del veicolo durante la frenata. E' necessario inoltre attenersi alle norme del codice stradale vigenti nel paese in cui ci si trova.

E' bene ricordare che un operatore prudente è la migliore sicurezza contro qualsiasi infortunio.

5.1 TARGHETTA IDENTIFICATIVA E SEGNALI DI PERICOLO

La targhetta di identificazione della macchina riportante tutti i dati di riconoscimento (modello, matricola, ecc.) si trova sul carter di protezione anteriore (fig.8).

Le etichette della fig.7 sono applicate sulla tramoggia, sul telaio e sul carter come indicato nella fig.8

- 1) Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi manutenzione, togliere la chiave di accensione dalla trattrice e leggere il libretto uso e manutenzione.
- 2) Attenzione! Rimanere a distanza dalla macchina: pericolo di lancio prodotto.
- 3) Attenzione! Non superare i 540 giri/m della presa di forza (P.T.O.).
- 4) Attenzione! Pulegge e catene in movimento.
- 5) Attenzione! Leggere accuratamente il manuale uso e manutenzione.
- 6) Usare sempre la maschera di protezione, la tuta da lavoro e i guanti.




Fig.7




Fig.8

Si raccomanda di tenere sempre puliti e in buono stato sia i simboli di pericolo che le targhette. Nel caso divenissero illeggibili, bisogna sostituirli con altri originali richiedendoli alla casa costruttrice.

6.0 APPLICAZIONE AL TRATTORE

La macchina è applicabile a qualsiasi tipo di semovente o trattore di adeguata potenza compatibile con le caratteristiche dello spandiconcime (vedere dati tecnici a pag.12).



Avvicinare la trattice allo spandiconcime, inserire il freno di stazionamento e assicurarsi che la presa di forza sia disinserita. Per tutte le operazioni si devono usare guanti di protezione.

- 1) Applicare le barre inferiori del sollevatore della trattice agli attacchi inferiori dello spandiconcime (fig.9) e inserire le spine di sicurezza
- 2) Collegare il terzo punto con l'apposito braccio inserendo lo spinotto e la coppia di sicurezza
- 3) Bloccare i bracci inferiori dei tre punti della trattice con gli appositi tiranti di irrigidimento per aumentarne la stabilità
- 4) Innestare l'albero cardanico assicurandosi che sia scattato il fermo di sicurezza. Leggere attentamente il manualetto fornito in allegato all'albero cardanico.
- 5) Alzare lo spandiconcime da terra usando i bracci di sollevamento della trattice. Sganciare i due piedini d'appoggio B svitando gli appositi volantini di bloccaggio A (Fig10). Quando l'albero cardanico è in posizione di massima estensione, i due tubi devono sovrapporsi per almeno 15-20 cm. Quando esso è chiuso completamente, il gioco minimo deve essere di 4-5 cm per evitare che la parte interna urti quella esterna (fig.11). L'angolazione con cui lavora l'albero cardanico deve essere la minima possibile, preferibilmente non deve superare i 10° (fig.11). Questo favorisce la durata non solo del cardano, ma anche degli organi di trasmissione dello spandiconcime.
- 6 - Registrare la lunghezza dell'attacco al terzo punto in modo che lo spandiconcime lavori in posizione orizzontale, circa 70-80 cm dal suolo (fig.12).
- 7 - Agganciare i tubi di mandata e ritorno del cilindro a doppio effetto agli attacchi idraulici del trattore (fig.13). In questo modo semplice e pratico si può agire sulla leva di apertura del concime direttamente dal posto di guida del trattore. Agendo sui regolatori di flusso, montati sul cilindro idraulico, si può variare la rapidità di apertura e di chiusura della leva: ruotando la ghiera in senso orario la leva si sposterà più lentamente, svitando in senso antiorario lo spostamento sarà più rapido.



Prima di collegare i tubi dell'impianto idraulico o di effettuare qualsiasi manutenzione sullo stesso, abbassare la macchina al suolo, spegnere il motore e togliere pressione agendo sull'apposita leva.




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 13




fig. 12

7.0 ISTRUZIONI SULL'USO DELLO SPANDICONCIME



La macchina deve essere messa in funzione solo all'aperto e in condizioni di visibilità sufficienti per vedere fino alla distanza di lancio del prodotto.



Quando lo spandiconcime è agganciato alla trattice è assolutamente proibito salire o arrampicarsi allo stesso.

È assolutamente vietato spargere materiali ferrosi, sassi, pietre, vetri o materiali simili perché potrebbero danneggiare irreparabilmente i dischi spargitori e le palette.

Non caricare mai prodotti bagnati altrimenti si rischia di intasare le serrande che alimentano i dischi spargitori.



Per ragioni di sicurezza lo spandiconcime non deve essere usato da personale inferiore ai 18 anni.

7.1 CARICO DELLA TRAMOGLIA

Prima di caricare la tramoggia bisogna spegnere il motore della trattice, abbassare lo spandiconcime e controllare che le serrande siano completamente chiuse per evitare inutili sprechi di prodotto.

Nei modelli XPI 1000, 1500, 1800, 2000 la parte posteriore della tramoggia possiede un rialzo mobile per facilitare il carico del materiale da spargere.

7.2 REGOLAZIONE DELLA QUANTITÀ DI EROGAZIONE DEL PRODOTTO

Agendo sulla leva che si trova in prossimità dell'attacco al terzo punto si può aumentare o diminuire la quantità del prodotto da spargere. Tirando la leva verso il basso (posizione a) si aumenta la quantità, mentre spingendola verso l'alto (posizione b) si diminuisce la quantità fino a chiudere completamente l'erogazione. Il volantino C permette di compiere spostamenti micrometrici e i due volantini D bloccano il fermo di appoggio della leva di apertura evitando eventuali spostamenti dovuti a vibrazioni o urti accidentali (fig.14). Si ottiene così la massima precisione nella dosatura in quanto anche un piccolo spostamento può generare una variazione di portata consistente.

Alla fine del manuale uso e manutenzione sono inserite le tabelle di spargimento e le regolazioni dello spandiconcime in base alla larghezza di spaglio richiesta e al tipo di concime impiegato.

7.3 SPAGLIO ORIENTABILE

Il semplice spostamento della leva in senso orizzontale permette di ottenere tre possibilità di spaglio: a 180° oppure localizzato solo a destra o solo a sinistra.

Per eseguire lo spaglio a sinistra (Fig.15 Rif. A) è sufficiente spostare la leva verso sinistra (posizione e nella fig.14): in questo modo si chiude l'apertura destra della tramoggia e si controlla la quantità da erogare solo sul disco scelto.

Se si deve spargere a destra (Fig.15 Rif. B) è sufficiente spostare la leva verso destra (posizione f nella fig.14).

Con la leva nella posizione centrale entrambi i dischi spargitori ricevono il prodotto dalla tramoggia ottenendo così uno spaglio a 180°.

7.4 REGOLAZIONE DELLA CADUTA

Permette di ottenere la massima precisione di spaglio, determinando l'esatta posizione di caduta del concime sul disco spargitore. In base alla granulometria del concime da spargere ed alla larghezza dello spaglio che si vuole effettuare, si possono ottenere coefficienti di variazione dello spaglio molto bassi variando leggermente le regolazioni indicate in fig.16.

- Svitando il volantino (A) e spostando l'asta graduata in senso radiale (B) si varia la larghezza di spaglio.

Spostando l'indice verso il segno - si aumenta la larghezza dello spaglio. Spostando l'indice verso il segno + si diminuisce la larghezza dello spaglio. Alla fine del manuale uso e manutenzione sono inserite le tabelle di spargimento e le regolazioni dello spandiconcime in base alla larghezza di spaglio e al tipo di concime impiegato.




fig. 14




fig. 15




fig. 16

7.5 REGOLAZIONE DELLE PALETTE

A seconda del tipo e del peso specifico del concime da spargere, per avere uniformità di spaglio tanto a destra quanto a sinistra è necessario orientare le palette spostandole negli appositi fermi 1-2-3-4-5 (fig.17). Una delle due palette è dotata di una lama di regolazione graduata scorrevole (fig.18). I piccoli fori sulla lamina mobile determinano la posizione di regolazione. La regolazione della paletta va eseguita solo in caso di particolari esigenze in quanto è un'operazione che viene effettuata dalla casa costruttrice prima della consegna dello spandiconcime. Per impostare la **posizione più corretta** delle palette in base al tipo di concime impiegato e allo spaglio che si desidera ottenere, consultare le tabelle inserite alla fine del manuale.

7.6 REGISTRAZIONE SERRANDE INFERIORI:

Lo spandiconcime viene consegnato **già tarato e registrato** dalla casa costruttrice. Se chiudendo completamente la **leva di apertura concime** dovesse uscire del prodotto dallo scarico inferiore, bisogna togliere la spina del tirante di regolazione (Fig.19), sganciarlo dalla propria sede ed avvitarlo finché la serranda chiude completamente il foro di uscita. Assicurarsi che le registrazioni delle due serrande siano eseguite allo stesso modo.

8.0 MANUTENZIONE E PULIZIA

Tutte le manutenzioni devono essere effettuate da personale competente osservando attentamente quanto scritto nel presente libretto.



Per le operazioni di manutenzione e di pulizia bisogna spegnere la trattice, togliere la chiave, azionare il freno di stazionamento, disinserire la presa di forza e sganciare lo spandiconcime.

Pulire sempre la zona di lavoro, usare utensili idonei e seguire le norme di sicurezza riportate in questo manuale.

8.0.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

Prima di utilizzare lo spandiconcime, controllare che nella tramoggia non vi siano corpi estranei. Alla fine di ogni lavoro lavare la macchina con acqua e asciugarla con aria compressa.

8.0.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Ogni 10 ore:

- Ingrassare le crociere del cardano e la catena di azionamento dei miscelatori.

Ogni 50 ore:

- Controllare il bloccaggio delle viti

8.1 MESSA A RIPOSO

Terminato il lavoro montare i piedini di appoggio **B** (fig.20), inserendo e avvitando il perno **A** nell'apposita sede.

Assicurarsi che i piedini siano ben bloccati, appoggiare lo spandiconcime a terra e sganciarlo dalla trattice.

- Controllare attentamente la macchina ed eventualmente sostituire le parti usurate o danneggiate.
- Serrare tutti i bulloni.
- Coprire la macchina dopo averla riposta possibilmente in un ambiente chiuso e bloccarla con gli appositi piedini d'appoggio onde evitare spostamenti o ribaltamenti accidentali.
- Se si possiede l'apposito telo è opportuno coprire la tramoggia per evitare che corpi estranei (come sassi, foglie, ecc.) si depositino sul fondo e vadano ad ostruire le serrande di alimentazione.

Sarà un vantaggio per l'utilizzatore trovare la macchina in perfette condizioni alla ripresa dei lavori.




fig. 17




fig. 18




fig. 19




fig. 20

9.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

- potenza richiesta presa di forza

Per tutti i modelli.....9 kW

- giri presa di forza trattrice (P.T.O)

Per tutti i modelli540 giri/min.

- pressione d'esercizio

Comando idraulico a distanza.....100 bar max.


| MODELLO XPI | Capacità tramoggia | Spaglio min. - max | Peso | Altezza di carico | Larghezza di carico | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| | l | m | kg | cm | cm | m | m | m |
| XPI 800 | 750 | 12 - 36 | 275 | 90 | 202 | 110 | 210 | 90 |
| XPI 1000 | 950 | 12 - 36 | 290 | 90 | 181 | 110 | 210 | 102 |
| XPI 1200 | 1.200 | 12 - 36 | 310 | 105 | 222 | 130 | 230 | 105 |
| XPI 1500 | 1.500 | 12 - 36 | 323 | 105 | 181 | 130 | 230 | 116 |
| XPI 1800 | 1.800 | 12 - 36 | 335 | 150 | 193 | 130 | 230 | 127 |
| XPI 2000 | 2.000 | 12 - 36 | 350 | 150 | 193 | 130 | 230 | 134 |

10.0 SMALTIMENTO DELLA MACCHINA

Per proteggere l'ambiente in cui viviamo e non arrecare danni alle persone, non gettare via la macchina né parti di essa, ma portarla da un apposito demolitore.

Si ricorda in fine che la Ditta Costruttrice è sempre a disposizione per qualsiasi necessità di assistenza e ricambi.

SPANDICONCIME
XPI




**GRAFICI E TABELLE
DI REGOLAZIONE**

11.0 GRAFICI E TABELLE DI REGOLAZIONE: COME REGOLARE LO SPANDICONCIME

Nelle prossime pagine sono riportate le tabelle di regolazione e i diagrammi di spaglio. Regolare la macchina seguendo le indicazioni qui sotto riportate:

- 1) scegliere la **larghezza di spaglio** desiderata (12-18-24-28-32-36 metri).
- 2) scegliere dalla tabella il **tipo di concime che si usa** (o tipi simili) e impostare le regolazioni che lo riguardano. I numeri 1-2-3-4-5-6 ecc. identificano il tipo di concime e vengono riportati nelle tabelle di spaglio come riferimento.
- 3) considerando la velocità di avanzamento e il tipo di concime usato scegliere dalle tabelle la posizione della **leva di apertura concime**.

Porre particolare attenzione all'**altezza dello spandiconcime da terra** (4) e a non superare il numero di giri impostato (5).





12.0 VARIAZIONE DELL'AMPIEZZA E DELLA DENSITÀ DI SPAGLIO

Si ricorda che per ottenere una buona uniformità di spaglio bisogna usare concimi con una granulometria regolare. I valori possono variare sensibilmente in base alle condizioni ambientali presenti durante la fase di lavoro: la presenza di vento oppure le irregolarità del terreno possono influire sull'uniformità di spaglio.

Le prove da noi eseguite sono state effettuate in condizioni atmosferiche ottimali, in assenza totale di asperità del terreno ed utilizzando concimi con piccolissime variazioni di granulometria. Prima di effettuare lo spaglio si consiglia di fare un controllo della quantità erogata. Nel caso vi fosse la necessità di eseguire delle leggere variazioni ai valori da noi proposti è necessario sapere che:

- 1) Spostando l'indice verso il (+) si aumenta la larghezza dello spaglio (esempio da 24 a 28 a 32 metri ecc.), spostando l'indice verso il (-) si diminuisce la larghezza dello



12 metri

DIAGRAMMA DI SPAGLIO

Vedi tabelle a lato per la regolazione della leva di apertura concime





TABELLA REGOLAZIONI

| TABELLA REGOLAZIONI | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----|------|---|----------------|--------|
| | | | A | B | N fori paletta | giri/m |
| 1 | NITRATO AMMONICO 33,5% N | +7 | +2 | 5 | 5 | 450 |
| 2 | UREA AGRICOLA | +5 | +1,5 | 5 | 5 | 450 |
| 3 | CLORURO POTASSIO 60% | +5 | +1,5 | 5 | 5 | 450 |
| 4 | SUPER PHOSPAHAT 19 | +6 | +2 | 5 | 5 | 450 |
| 5 | PERFOSFATO TRIPLO | +7 | +2 | 5 | 5 | 450 |
| 6 | FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18-46 | +7 | +1,5 | 5 | 5 | 450 |
| 7 | NITRATO 27% | +7 | +2 | 5 | 5 | 450 |
| 8 | NPK 17-17-17 | +7 | +2 | 5 | 5 | 450 |

QUANTITÀ DI CONCIME SPARSO PER ETTARO (Kg/ha)

12 metri

| NITRATO AMMONICO 33,5% N | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-------|
| 1 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | kg/ha |
| | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 4 | 16,1 | 101 | 81 | 67 | 4 | 20,4 | 128 | 102 | 85 |
| 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | 162 | 130 | 108 |
| 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 32,7 | 204 | 164 | 136 |
| 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 40,5 | 253 | 203 | 169 |
| 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 49,8 | 311 | 249 | 208 |
| 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 69,7 | 436 | 349 | 290 |
| 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 80,7 | 504 | 404 | 336 |
| 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 92,3 | 577 | 462 | 385 |
| 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 104,6 | 654 | 523 | 436 |
| 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 117 | 731 | 585 | 488 |
| 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 129,3 | 808 | 647 | 539 |
| 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 141,6 | 885 | 708 | 590 |
| 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 |
| 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 166,3 | 1039 | 832 | 693 |
| 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 178,6 | 1116 | 893 | 744 |
| 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 196,6 | 1229 | 983 | 819 |
| 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 214,5 | 1341 | 1073 | 894 |
| 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 232,7 | 1454 | 1164 | 970 |



| UREA AGRICOLA | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-------|
| 2 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | kg/ha |
| | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 4 | 16,1 | 101 | 81 | 67 | 4 | 20,4 | 128 | 102 | 85 |
| 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | 162 | 130 | 108 |
| 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 32,7 | 204 | 164 | 136 |
| 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 40,5 | 253 | 203 | 169 |
| 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 49,8 | 311 | 249 | 208 |
| 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 69,7 | 436 | 349 | 290 |
| 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 80,7 | 504 | 404 | 336 |
| 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 92,3 | 577 | 462 | 385 |
| 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 104,6 | 654 | 523 | 436 |
| 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 117 | 731 | 585 | 488 |
| 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 129,3 | 808 | 647 | 539 |
| 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 141,6 | 885 | 708 | 590 |
| 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 |
| 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 166,3 | 1039 | 832 | 693 |
| 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 178,6 | 1116 | 893 | 744 |
| 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 196,6 | 1229 | 983 | 819 |
| 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 214,5 | 1341 | 1073 | 894 |
| 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 232,7 | 1454 | 1164 | 970 |

| CLORURO POTASSIO 60% | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-------|
| 3 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | kg/ha |
| | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 4 | 16,1 | 101 | 81 | 67 | 4 | 20,4 | 128 | 102 | 85 |
| 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | 162 | 130 | 108 |
| 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 32,7 | 204 | 164 | 136 |
| 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 40,5 | 253 | 203 | 169 |
| 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 49,8 | 311 | 249 | 208 |
| 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 69,7 | 436 | 349 | 290 |
| 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 80,7 | 504 | 404 | 336 |
| 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 92,3 | 577 | 462 | 385 |
| 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 104,6 | 654 | 523 | 436 |
| 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 117 | 731 | 585 | 488 |
| 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 129,3 | 808 | 647 | 539 |
| 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 141,6 | 885 | 708 | 590 |
| 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 |
| 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 166,3 | 1039 | 832 | 693 |
| 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 178,6 | 1116 | 893 | 744 |
| 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 196,6 | 1229 | 983 | 819 |
| 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 214,5 | 1341 | 1073 | 894 |
| 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 232,7 | 1454 | 1164 | 970 |

PERFOSFATO TRIPLO

| SUPER PHOSPHAT 19 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-------|
| 4 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | kg/ha |
| | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 4 | 16,1 | 101 | 81 | 67 | 4 | 16,8 | 105 | 84 | 70 |
| 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 22,6 | 141 | 113 | 94 |
| 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 29,7 | 186 | 149 | 124 |
| 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 33,5 | 209 | 168 | 140 |
| 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 47,7 | 298 | 239 | 199 |
| 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 72,7 | 454 | 384 | 303 |
| 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 86,6 | 541 | 433 | 361 |
| 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 101,4 | 634 | 507 | 423 |
| 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 117,3 | 733 | 587 | 489 |
| 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 134,5 | 841 | 673 | 560 |
| 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 152,8 | 955 | 764 | 637 |
| 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 170,6 | 1066 | 853 | 711 |
| 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 188,8 | 1180 | 944 | 787 |
| 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 206,7 | 1292 | 1034 | 861 |
| 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 224,5 | 1403 | 1123 | 935 |
| 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 242,8 | 1518 | 1214 | 1012 |
| 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 260,6 | 1629 | 1303 | 1086 |
| 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 278,2 | 1739 | 1391 | 1159 |

| NITRATO 27% | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-------|
| 7 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | kg/ha |
| | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 4 | 17,1 | 107 | 86 | 71 | 4 | 15,5 | 78 | 65 | 69 |
| 4,5 | 23,2 | 145 | 116 | 97 | 4,5 | 20,4 | 128 | 102 | 85 |
| 5 | 30,3 | 189 | 152 | 126 | 5 | 26,3 | 164 | 132 | 110 |
| 5,5 | 38,5 | 241 | 193 | 160 | 5,5 | 32,9 | 206 | 165 | 137 |
| 6 | 48,6 | 304 | 203 | 170 | 6 | 40,9 | 256 | 205 | 170 |
| 6,5 | 60,3 | 377 | 302 | 251 | 6,5 | 30,8 | 247 | 205 | 170 |
| 7 | 74,1 | 463 | 371 | 309 | 7 | 59,2 | 370 | 296 | 247 |
| 7,5 | 88,4 | 553 | 442 | 368 | 7,5 | 70,1 | 438 | 351 | 292 |
| 8 | 103,6 | 648 | 432 | 341 | 8 | 81,8 | 511 | 409 | 341 |
| 8,5 | 119,9 | 749 | 600 | 500 | 8,5 | 94 | 588 | 470 | 392 |
| 9 | 137,3 | 858 | 687 | 572 | 9 | 107,4 | | | |

18 metri**DIAGRAMMA DI SPAGLIO****TABELLA REGOLAZIONI**

| | 65 cm | A | B | N fori palella | P.T.O | giri/m |
|----------|--------------------------------|----------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | NITRATO AMMONICO 33,5% N | +7 | +2 | 3 | 4 | 500 |
| 2 | UREA AGRICOLA | +3 | +1,5 | 3 | 4 | 500 |
| 3 | CLORURO POTASSIO 60% | +3 | +1,5 | 3 | 4 | 500 |
| 4 | SUPER PHOSPAHAT 19 | +6 | +1,5 | 3 | 4 | 500 |
| 5 | PERFOSFATO TRIPLO | +7 | +2 | 3 | 4 | 500 |
| 6 | FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18-46 | +7 | +2 | 3 | 4 | 500 |
| 7 | NITRATO 27% | +7 | +1,5 | 3 | 4 | 500 |
| 8 | NPK 17-17-17 | +7 | +1,5 | 3 | 4 | 500 |

QUANTITÀ DI CONCIME SPARSO PER ETTO

18 metri

NITRATO AMMONICO 33,5% N

| 1 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|
| | | | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 | 16,8 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 | 22,6 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 | 29,7 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 | 33,5 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 | 47,7 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 | 59,2 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 | 72,7 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 | 86,6 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 | 101,4 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 | 117,3 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 | 134,5 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 | 152,8 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 | 170,6 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 | 188,8 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 | 206,7 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 | 224,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 | 242,8 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 894 | 715 | 596 | 12,5 | 260,6 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 | 278,2 |

CLORURO POTASSIO 60%

| 2 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|
| | | | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 | 16,8 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 | 22,6 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 | 29,7 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 | 33,5 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 | 47,7 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 | 59,2 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 | 72,7 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 | 86,6 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 | 101,4 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 | 117,3 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 | 134,5 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 | 152,8 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 | 170,6 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 | 188,8 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 | 206,7 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 | 224,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 | 242,8 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 894 | 715 | 596 | 12,5 | 260,6 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 | 278,2 |

UREA AGRICOLA

| 4 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|
| | | | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 | 16,8 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 | 22,6 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 | 29,7 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 | 33,5 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 | 47,7 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 | 59,2 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 | 72,7 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 | 86,6 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 | 101,4 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 | 117,3 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 | 134,5 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 | 152,8 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 | 170,6 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 | 188,8 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 | 206,7 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 | 224,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 | 242,8 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 894 | 715 | 596 | 12,5 | 260,6 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 | 278,2 |

SUPER PHOSPHAT 19

| 4 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|-----------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|
| | | | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 | 16,8 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 | 22,6 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 | 30,4 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 | 38,6 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 | 48,3 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 | 58,7 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 | 69,8 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 | 81 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 | 94,2 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 | 108,8 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 | 134,5 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 | 152,8 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 | 170,6 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 | 188,8 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 | 206,7 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 | 224,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 | 242,8 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 894 | 715 | 596 | 12,5 | 260,6 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 | 278,2 |

NITRATO 27%

| 7 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|-----|---------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------------|-------|------|
| | | | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 | 16,8 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | | | | | | | | | |

24 metri

DIAGRAMMA DI SPAGLIO





TABELLA REGOLAZIONI

| | 70 cm | A | B | N fori paletta | P.T.O | giri/m |
|----------|-------|------|------|----------------|-------|--------|
| 1 | | +4,5 | +1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | +1,5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | | +2 | +3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | | +4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | | +3 | 0 | 2 | 3 | 5% |
| 6 | | +3 | +1 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | | +4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | | +4,5 | 0 | 2 | 3 | 6 |



QUANTITÀ DI CONCIME SPARSO PER ETTO

24 metri

| NITRATO AMMONICO 33,5% N | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | | | |
|--------------------------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|-----|-----|-----|
| 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | | |
| 4 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | 4 | 20,4 | 64 | 51 | 43 | 4 | 16,8 | 53 | 42 | 35 | 4 | 17,5 | 55 | 44 | 36 |
| 4,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | 4,5 | 25,9 | 81 | 65 | 54 | 4,5 | 22,6 | 71 | 57 | 47 | 4,5 | 23,3 | 73 | 58 | 49 |
| 5 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | 5 | 32,7 | 102 | 82 | 68 | 5 | 29,7 | 93 | 74 | 62 | 5 | 30,4 | 95 | 76 | 63 |
| 5,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | 5,5 | 40,5 | 127 | 101 | 84 | 5,5 | 33,5 | 105 | 84 | 70 | 5,5 | 38,6 | 121 | 97 | 80 |
| 6 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | 6 | 49,8 | 156 | 125 | 104 | 6 | 47,7 | 149 | 119 | 99 | 6 | 48,3 | 151 | 121 | 101 |
| 6,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | 6,5 | 59,4 | 186 | 149 | 124 | 6,5 | 59,2 | 185 | 148 | 123 | 6,5 | 58,7 | 183 | 147 | 122 |
| 7 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | 7 | 69,7 | 218 | 174 | 145 | 7 | 72,7 | 227 | 182 | 151 | 7 | 69,8 | 218 | 175 | 145 |
| 7,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | 7,5 | 80,7 | 252 | 202 | 168 | 7,5 | 86,6 | 271 | 217 | 180 | 7,5 | 81 | 253 | 203 | 169 |
| 8 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | 8 | 92,3 | 288 | 231 | 192 | 8 | 101,4 | 317 | 254 | 211 | 8 | 94,2 | 294 | 236 | 196 |
| 8,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | 8,5 | 104,6 | 327 | 262 | 218 | 8,5 | 117,3 | 367 | 293 | 244 | 8,5 | 108,8 | 340 | 272 | 227 |
| 9 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | 9 | 117 | 366 | 293 | 244 | 9 | 134,5 | 420 | 336 | 280 | 9 | 123,2 | 385 | 308 | 257 |
| 9,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | 9,5 | 129,3 | 404 | 323 | 269 | 9,5 | 152,8 | 478 | 382 | 318 | 9,5 | 139,4 | 436 | 349 | 290 |
| 10 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | 10 | 141,6 | 443 | 354 | 295 | 10 | 170,6 | 533 | 427 | 355 | 10 | 156,2 | 488 | 391 | 325 |
| 10,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | 10,5 | 154 | 481 | 385 | 321 | 10,5 | 188,8 | 590 | 472 | 393 | 10,5 | 174,5 | 545 | 436 | 364 |
| 11 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | 11 | 166,3 | 520 | 416 | 346 | 11 | 206,7 | 646 | 517 | 431 | 11 | 182,7 | 571 | 457 | 381 |
| 11,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | 11,5 | 178,6 | 558 | 447 | 372 | 11,5 | 224,5 | 702 | 561 | 468 | 11,5 | 210,7 | 658 | 527 | 439 |
| 12 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | 12 | 196,6 | 614 | 492 | 410 | 12 | 242,8 | 759 | 607 | 506 | 12 | 228,3 | 713 | 571 | 476 |
| 12,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | 12,5 | 214,5 | 670 | 536 | 447 | 12,5 | 260,6 | 814 | 652 | 543 | 12,5 | 246,1 | 769 | 615 | 513 |
| 13 | 247 | 772 | 618 | 515 | 13 | 232,7 | 727 | 582 | 485 | 13 | 278,2 | 869 | 696 | 580 | 13 | 264,4 | 826 | 661 | 551 |

| UREA AGRICOLA | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | | | |
|---------------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|-----|-----|-----|
| 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | | |
| 4 | 17,1 | 53 | 43 | 36 | 4 | 15,5 | 48 | 39 | 32 | 4 | 16,5 | 52 | 41 | 34 | 4 | 17,1 | 53 | 43 | 36 |
| 4,5 | 23,2 | 73 | 58 | 48 | 4,5 | 20,4 | 64 | 51 | 43 | 4,5 | 21,8 | 68 | 55 | 45 | 4,5 | 22,5 | 70 | 56 | 47 |
| 5 | 30,3 | 95 | 76 | 63 | 5 | 26,3 | 82 | 66 | 55 | 5 | 28,1 | 88 | 70 | 59 | 5 | 29 | 91 | 73 | 60 |
| 5,5 | 38,5 | 120 | 96 | 80 | 5,5 | 32,9 | 103 | 82 | 69 | 5,5 | 35,1 | 110 | 88 | 73 | 5,5 | 36,2 | 113 | 91 | 75 |
| 6 | 48,6 | 152 | 122 | 101 | 6 | 40,9 | 128 | 102 | 85 | 6 | 43,6 | 136 | 109 | 91 | 6 | 45 | 141 | 113 | 94 |
| 6,5 | 60,3 | 188 | 151 | 126 | 6,5 | 49,3 | 154 | 123 | 103 | 6,5 | 52,5 | 164 | 131 | 109 | 6,5 | 54,1 | 169 | 135 | 113 |
| 7 | 74,1 | 232 | 185 | 154 | 7 | 59,2 | 185 | 148 | 123 | 7 | 63,1 | 197 | 158 | 131 | 7 | 65,1 | 203 | 163 | 136 |
| 7,5 | 88,4 | 276 | 221 | 184 | 7,5 | 70,1 | 219 | 175 | 146 | 7,5 | 74,6 | 233 | 187 | 155 | 7,5 | 77 | 241 | 193 | 160 |
| 8 | 103,6 | 324 | 216 | 188 | 8 | 81,8 | 256 | 205 | 170 | 8 | 87,1 | 272 | 218 | 181 | 8 | 89,8 | 281 | 225 | 187 |
| 8,5 | 119,9 | 375 | 300 | 250 | 8,5 | 94 | 294 | 235 | 196 | 8,5 | 100,2 | 313 | 251 | 209 | 8,5 | 103,3 | 323 | 258 | 215 |
| 9 | 137,3 | 429 | 343 | 286 | 9 | 107,4 | 336 | 269 | 224 | 9 | 114,4 | 358 | 286 | 238 | 9 | 118 | 369 | 295 | 246 |
| 9,5 | 155,6 | 486 | 389 | 324 | 9,5 | 122 | 381 | 305 | 254 | 9,5 | 129,9 | 406 | 325 | 271 | 9,5 | 134 | 419 | 335 | 279 |
| 10 | 173,9 | 543 | 435 | 362 | 10 | 137,4 | 429 | 344 | 286 | 10 | 146,3 | 457 | 366 | 305 | 10 | 150,9 | 472 | 377 | 314 |
| 10,5 | 192,3 | 601 | 481 | 401 | 10,5 | 154 | 481 | 385 | 321 | 10,5 | 164 | 513 | 410 | 342 | 10,5 | 169,2 | 529 | 423 | 353 |
| 11 | 210,6 | 658 | 527 | 439 | 11 | 171,5 | 536 | 429 | 357 | 11 | 182,7 | 571 | 457 | 381 | 11 | 188,4 | 589 | 471 | 383 |
| 11,5 | 228,9 | 715 | 572 | 477 | 11,5 | 188,1 | 588 | 470 | 392 | 11,5 | 200,4 | 626 | 501 | 418 | 11,5 | 206,7 | 646 | 517 | 431 |
| 12 | 247,2 | 773 | 618 | 515 | 12 | 205 | 641 | 513 | 427 | 12 | 218,4 | 683 | 546 | 455 | 12 | 225,3 | 704 | 563 | 469 |
| 12,5 | 265,6 | 830 | 664 | 553 | 12,5 | 220 | 688 | 550 | 458 | 12,5 | 234,4 | 733 | 586 | 488 | 12,5 | 241,8 | 756 | 605 | 504 |
| 13 | 284 | 888 | 710 | 592 | 13 | 238,8 | 746 | 597 | 498 | 13 | 254,4 | 795 | 636 | 530 | 13 | 262,4 | 820 | 656 | 547 |

| CLORURO POTASSIO 60% | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|------|-------|---------------|--------|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | | | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | | |
| 4 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | 4 | 20,4 | 64 | 51 | 43 | 4 | 16,8 | 53 | 42 | 35 | 4 | 17,5 | 55 | 44 | 36 |
| 4,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | 4,5 | 25,9 | 81 | 65 | 54 | 4,5 | 22,6 | 71 | 57 | 47 | 4,5 | 23,3 | 73 | 58 | 49 |
| 5 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | 5 | 32,7 | 102 | 82 | 68 | 5 | 29,7 | 93 | 74 | 62 | 5 | 30,4 | 95 | 76 | 63 |
| 5,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | 5,5 | 40,5 | 127 | 101 | 84 | 5,5 | 33,5 | 105 | 84 | 70 | 5,5 | 38,6 | 121 | 97 | 80 |
| 6 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | 6 | 49,8 | 156 | 125 | 104 | 6 | 47,7 | 149 | 119 | 99 | 6 | 48,3 | 151 | 121 | 101 |
| 6,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | 6,5 | 59,4 | 186 | 149 | 124 | 6,5 | 59,2 | 185 | 148 | 123 | 6,5 | 58,7 | 183 | 147 | 122 |
| 7 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | 7 | 69,7 | 218 | 174 | 145 | 7 | 72,7 | 227 | 182 | 151 | 7 | 69,8 | 218 | 175 | 145 |
| 7,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | 7,5 | 80,7 | 252 | 202 | 168 | 7,5 | 86,6 | 271 | 217 | 180 | 7,5 | 81 | 253 | 203 | 169 |
| 8 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | 8 | 92,3 | 288 | 231 | 192 | 8 | 101,4 | 317 | 254 | 211 | 8 | 94,2 | 294 | 236 | 196 |
| 8,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | 8,5 | 104,6 | 327 | 262 | 218 | 8,5 | 117,3 | 367 | 293 | 244 | 8,5 | 108,8 | 340 | 272 | 227 |
| 9 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | 9 | 117 | 366 | 293 | 244 | 9 | 134,5 | 420 | 336 | 280 | 9 | 123,2 | 385 | 308 | 257 |
| 9,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | 9,5 | 129,3 | 404 | 323 | 269 | 9,5 | 152,8 | 478 | 382 | 318 | 9,5 | 139,4 | 436 | 349 | 290 |
| 10 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | 10 | 141,6 | 443 | 354 | 295 | 10 | 170,6 | 533 | 427 | 355 | 10 | 156,2 | 488 | 391 | 325 |
| 10,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | 10,5 | 154 | 481 | 385 | 321 | 10,5 | 188,8 | 590 | 472 | 3 | | | | | |

28 metri**DIAGRAMMA DI SPAGLIO****TABELLA REGOLAZIONI**

| | A | B | N fori paletta | giri/m |
|---|----------|----------|-----------------------|------------------|
| 1 NITRATO AMMONICO 33,5% N | -2,5 | +1,5 | 1 | 5 |
| 2 UREA AGRICOLA | -5 | -1 | 1 | 4 |
| 3 CLORURO POTASSIO 60% | -4 | -1,5 | 1 | 6 |
| 4 SUPER PHOSPAHAT 19 | -2 | +1,5 | 1 | 6 |
| 5 PERFOSFATO TRIPLO | 0 | +1 | 1 | 6 |
| 6 FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18-46 | -3 | -1 | 1 | 5% ₀₀ |
| 7 NITRATO 27% | -2 | +2 | 1 | 5 |
| 8 NPK 17-17-17 | -3 | 0 | 1 | 5 |

QUANTITÀ DI CONCIME SPARSO PER ETTARO (Kg/ha)

28 metri

| NITRATO AMMONICO 33,5% N | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|--------------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|
| Apertura leva | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 1 | 4 | 16,1 | 43 | 35 | 29 | 4 | 20,4 |
| | 4,5 | 21,2 | 57 | 45 | 38 | 4,5 | 25,9 |
| | 5 | 27,3 | 73 | 59 | 49 | 5 | 32,7 |
| | 5,5 | 34,1 | 91 | 73 | 61 | 5,5 | 40,5 |
| | 6 | 42,4 | 114 | 91 | 76 | 6 | 49,8 |
| | 6,5 | 51 | 137 | 109 | 91 | 6,5 | 59,4 |
| | 7 | 61,3 | 164 | 131 | 109 | 7 | 69,7 |
| | 7,5 | 72,5 | 194 | 155 | 129 | 7,5 | 80,7 |
| | 8 | 84,6 | 227 | 181 | 151 | 8 | 92,3 |
| | 8,5 | 97,3 | 261 | 209 | 174 | 8,5 | 104,6 |
| | 9 | 111,1 | 298 | 238 | 198 | 9 | 117 |
| | 9,5 | 126,2 | 338 | 270 | 225 | 9,5 | 129,3 |
| | 10 | 142,1 | 381 | 305 | 254 | 10 | 141,6 |
| | 10,5 | 159,3 | 427 | 341 | 284 | 10,5 | 154 |
| | 11 | 177,4 | 475 | 380 | 317 | 11 | 166,3 |
| | 11,5 | 194,6 | 521 | 417 | 348 | 11,5 | 178,6 |
| | 12 | 212,1 | 568 | 455 | 379 | 12 | 196,6 |
| | 12,5 | 227,6 | 610 | 488 | 406 | 12,5 | 214,5 |
| | 13 | 247 | 662 | 529 | 441 | 13 | 232,7 |



| UREA AGRICOLA | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|---------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|
| Apertura leva | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 2 | 4 | 16,1 | 43 | 35 | 29 | 4 | 20,4 |
| | 4,5 | 21,2 | 57 | 45 | 38 | 4,5 | 25,9 |
| | 5 | 27,3 | 73 | 59 | 49 | 5 | 32,7 |
| | 5,5 | 34,1 | 91 | 73 | 61 | 5,5 | 40,5 |
| | 6 | 42,4 | 114 | 91 | 76 | 6 | 49,8 |
| | 6,5 | 51 | 137 | 109 | 91 | 6,5 | 59,4 |
| | 7 | 61,3 | 164 | 131 | 109 | 7 | 69,7 |
| | 7,5 | 72,5 | 194 | 155 | 129 | 7,5 | 80,7 |
| | 8 | 84,6 | 227 | 181 | 151 | 8 | 92,3 |
| | 8,5 | 97,3 | 261 | 209 | 174 | 8,5 | 104,6 |
| | 9 | 111,1 | 298 | 238 | 198 | 9 | 117 |
| | 9,5 | 126,2 | 338 | 270 | 225 | 9,5 | 129,3 |
| | 10 | 142,1 | 381 | 305 | 254 | 10 | 141,6 |
| | 10,5 | 159,3 | 427 | 341 | 284 | 10,5 | 154 |
| | 11 | 177,4 | 475 | 380 | 317 | 11 | 166,3 |
| | 11,5 | 194,6 | 521 | 417 | 348 | 11,5 | 178,6 |
| | 12 | 212,1 | 568 | 455 | 379 | 12 | 196,6 |
| | 12,5 | 227,6 | 610 | 488 | 406 | 12,5 | 214,5 |
| | 13 | 247 | 662 | 529 | 441 | 13 | 232,7 |

| CLORURO POTASSIO 60% | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|----------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|
| Apertura leva | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 4 | 4 | 16,1 | 43 | 35 | 29 | 4 | 20,4 |
| | 4,5 | 21,2 | 57 | 45 | 38 | 4,5 | 25,9 |
| | 5 | 27,3 | 73 | 59 | 49 | 5 | 32,7 |
| | 5,5 | 34,1 | 91 | 73 | 61 | 5,5 | 40,5 |
| | 6 | 42,4 | 114 | 91 | 76 | 6 | 49,8 |
| | 6,5 | 51 | 137 | 109 | 91 | 6,5 | 59,4 |
| | 7 | 61,3 | 164 | 131 | 109 | 7 | 69,7 |
| | 7,5 | 72,5 | 194 | 155 | 129 | 7,5 | 80,7 |
| | 8 | 84,6 | 227 | 181 | 151 | 8 | 92,3 |
| | 8,5 | 97,3 | 261 | 209 | 174 | 8,5 | 104,6 |
| | 9 | 111,1 | 298 | 238 | 198 | 9 | 117 |
| | 9,5 | 126,2 | 338 | 270 | 225 | 9,5 | 129,3 |
| | 10 | 142,1 | 381 | 305 | 254 | 10 | 141,6 |
| | 10,5 | 159,3 | 427 | 341 | 284 | 10,5 | 154 |
| | 11 | 177,4 | 475 | 380 | 317 | 11 | 166,3 |
| | 11,5 | 194,6 | 521 | 417 | 348 | 11,5 | 178,6 |
| | 12 | 212,1 | 568 | 455 | 379 | 12 | 196,6 |
| | 12,5 | 227,6 | 610 | 488 | 406 | 12,5 | 214,5 |
| | 13 | 247 | 662 | 529 | 441 | 13 | 232,7 |

| PERFOSFATO TRIPLO | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|-------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|
| Apertura leva | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 5 | 4 | 17,1 | 46 | 37 | 31 | 4 | 15,5 |
| | 4,5 | 23,2 | 62 | 50 | 41 | 4,5 | 20,4 |
| | 5 | 30,3 | 81 | 65 | 54 | 5 | 26,3 |
| | 5,5 | 38,5 | 103 | 83 | 69 | 5,5 | 32,9 |
| | 6 | 48,6 | 130 | 104 | 87 | 6 | 40,9 |
| | 6,5 | 60,3 | 162 | 129 | 108 | 6,5 | 49,3 |
| | 7 | 74,1 | 198 | 159 | 132 | 7 | 59,2 |
| | 7,5 | 88,4 | 237 | 189 | 158 | 7,5 | 70,1 |
| | 8 | 103,6 | 278 | 222 | 185 | 8 | 81,8 |
| | 8,5 | 119,9 | 321 | 257 | 214 | 8,5 | 94 |
| | 9 | 137,3 | 368 | 294 | 245 | 9 | 107,4 |
| | 9,5 | 155,6 | 417 | 333 | 278 | 9,5 | 122 |
| | 10 | 173,9 | 466 | 373 | 311 | 10 | 137,4 |
| | 10,5 | 192,3 | 515 | 412 | 343 | 10,5 | 154 |
| | 11 | 210,6 | 564 | 451 | 376 | 11 | 171,5 |
| | 11,5 | 228,9 | 613 | 491 | 409 | 11,5 | 188,1 |
| | 12 | 247,2 | 662 | 530 | 441 | 12 | 205 |
| | 12,5 | 265,6 | 711 | 569 | 474 | 12,5 | 234,4 |
| | 13 | 284 | 761 | 609 | 507 | 13 | 238,8 |

| SUPER PHOSPHAT 19 | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|-------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|
| Apertura leva | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 4 | 4 | 16,8 | 45 | 36 | 30 | 4 | 17,5 |
| | 4,5 | 22,6 | 61 | 48 | 40 | 4,5 | 23,3 |
| | 5 | 29,7 | 80 | 64 | 53 | 5 | 30,4 |
| | 5,5 | 33,5 | 90 | 72 | 60 | 5,5 | 38,6 |
| | 6 | 47,7 | 128 | 102 | 85 | 6 | 48,3 |
| | 6,5 | 59,2 | 159 | 127 | 106 | 6,5 | 58,7 |
| | 7 | 72,7 | 195 | 156 | 130 | 7 | 69,8 |
| | 7,5 | 86,6 | 232 | 186 | 155 | 7,5 | 81 |
| | 8 | 101,4 | 272 | 217 | 181 | 8 | 94,2 |
| | 8,5 | 117,3 | 314 | 251 | 209 | 8,5 | 108,8 |
| | 9 | 134,5 | 360 | 288 | 240 | 9 | 123,2 |
| | 9,5 | 152,8 | 409 | 327 | 273 | 9,5 | 139,4 |
| | 10 | 170,6 | 457 | 366 | 305 | 10 | 156,2 |
| | 10,5 | 188,8 | 506 | 405 | 337 | 10,5 | 174,5 |
| | 11 | 206,7 | 554 | 443 | 369 | 11 | 182,7 |
| | 11,5 | 224,5 | 601 | 481 | 401 | 11,5 | 210,7 |
| | 12 | 242,8 | 650 | 520 | 434 | 12 | 228,3 |
| | 12,5 | 260,6 | 698 | 558 | 465 | 12,5 | 246,1 |
| | 13 | 278,2 | 745 | 596 | 497 | 13 | 264,4 |

| NPK 17-17-17 | | Velocità (Km/h) | | | Velocità (Km/h) | | |
|---------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|------|-------|
| Apertura leva | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 8 | 4 | 17,1 | 46 | 37 | 31 | 4 | 17,1 |
| | 4,5 | 22,5 | 60 | 48 | 40 | 4,5 | 22,5 |
| | 5 | 29 | 78 | 62 | 52 | 5 | 29 |
| | 5,5 | 36,2 | 97 | 78 | 65 | 5,5 | 36,2 |
| | 6 | 43,6 | 117 | 93 | 78 | 6 | 43,6 |
| | 6,5 | 52,5 | 141 | 113 | 94 | 6,5 | 54,1 |
| | 7 | 63,1 | 169 | 135 | 113 | 7 | 65,1 |
| | 7,5 | 74,6 | 200 | 160 | 133 | 7,5 | 77 |
| | 8 | 87,1 | 233 | 187 | 156 | 8 | 89,8 |
| | 8,5 | 100,2 | 268 | 215 | 179 | 8,5 | 103,3 |
| | 9 | 114,4 | 306 | 245 | 204 | 9 | 118 |
| | 9,5 | 129,9 | 348 | 278 | 232 | 9,5 | 134 |
| | 10 | 146,3 | 392 | 314 | 261 | 10 | 150,9 |
| | 10,5 | 164 | 439 | 351 | 293 | 10,5 | 169,2 |
| | 11 | 182,7 | 489 | 392 | 326 | 11 | 188,4 |
| | 11,5 | 200,4 | | | | | |

32 metri**DIAGRAMMA DI SPAGLIO****TABELLA REGOLAZIONI**

| | A | B | N fori palella | P.T.O | giri/m |
|---|------|----|----------------|-------|--------|
| 1 NITRATO AMMONICO 33,5% N | -5 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2 SUPER PHOSPAHAT 19 | -5 | -1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 PERFOSFATO TRIPLO | -2 | 0 | 1 | 3 | 6% |
| 4 FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18:46 | -4,5 | -1 | 1 | 3 | 6 |
| 5 NITRATO 27% | -4 | +1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 NPK 17-17-17 | -5 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| | | | | | 540 |

QUANTITÀ DI CONCIME SPARSO PER ETTARO (Kg/ha)

32 metri

NITRATO AMMONICO 33,5% N

| 1 | | Apertura leva | | | kg/min | | | Velocità (Km/h) | | | Kg/ha | | | |
|------|-------|---------------|------|-----|--------|-------|-----|-----------------|-----|------|-------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 16,1 | 38 | 30 | 25 | 4 | 17,5 | 41 | 33 | 27 | 4 | 17,1 | 40 |
| 4,5 | 21,2 | 50 | 40 | 33 | 4,5 | 23,3 | 55 | 44 | 36 | 4,5 | 23,2 | 54 | 44 | 36 |
| 5 | 27,3 | 64 | 51 | 43 | 5 | 30,4 | 71 | 57 | 48 | 5 | 30,3 | 71 | 57 | 47 |
| 5,5 | 34,1 | 80 | 64 | 53 | 5,5 | 38,6 | 90 | 72 | 60 | 5,5 | 38,5 | 90 | 72 | 60 |
| 6 | 42,4 | 99 | 80 | 66 | 6 | 48,3 | 113 | 91 | 75 | 6 | 48,6 | 114 | 91 | 76 |
| 6,5 | 51 | 120 | 96 | 80 | 6,5 | 58,7 | 138 | 110 | 92 | 6,5 | 60,3 | 141 | 113 | 94 |
| 7 | 61,3 | 144 | 115 | 96 | 7 | 69,8 | 164 | 131 | 109 | 7 | 74,1 | 174 | 139 | 116 |
| 7,5 | 72,5 | 170 | 136 | 113 | 7,5 | 81 | 190 | 152 | 127 | 7,5 | 88,4 | 207 | 166 | 138 |
| 8 | 84,6 | 198 | 159 | 132 | 8 | 94,2 | 221 | 177 | 147 | 8 | 103,6 | 243 | 194 | 162 |
| 8,5 | 97,3 | 228 | 182 | 152 | 8,5 | 108,8 | 255 | 204 | 170 | 8,5 | 119,9 | 281 | 225 | 187 |
| 9 | 111,1 | 260 | 208 | 174 | 9 | 123,2 | 289 | 231 | 193 | 9 | 137,3 | 322 | 257 | 215 |
| 9,5 | 126,2 | 296 | 237 | 197 | 9,5 | 139,4 | 327 | 261 | 218 | 9,5 | 155,6 | 365 | 292 | 243 |
| 10 | 142,1 | 333 | 266 | 222 | 10 | 156,2 | 366 | 293 | 244 | 10 | 173,9 | 408 | 326 | 272 |
| 10,5 | 159,3 | 373 | 299 | 249 | 10,5 | 174,5 | 409 | 327 | 273 | 10,5 | 192,3 | 451 | 361 | 300 |
| 11 | 177,4 | 416 | 333 | 277 | 11 | 182,7 | 428 | 343 | 285 | 11 | 210,6 | 494 | 395 | 329 |
| 11,5 | 194,6 | 456 | 365 | 304 | 11,5 | 210,7 | 494 | 395 | 329 | 11,5 | 228,9 | 536 | 429 | 358 |
| 12 | 212,1 | 497 | 398 | 331 | 12 | 228,3 | 535 | 428 | 357 | 12 | 247,2 | 579 | 464 | 386 |
| 12,5 | 227,6 | 533 | 427 | 356 | 12,5 | 246,1 | 577 | 461 | 385 | 12,5 | 265,6 | 623 | 498 | 415 |
| 13 | 247 | 579 | 463 | 386 | 13 | 264,4 | 620 | 496 | 413 | 13 | 284 | 666 | 533 | 444 |

SUPER PHOSPAHAT 19

| 2 | | Apertura leva | | | kg/min | | | Velocità (Km/h) | | | Kg/ha | | | |
|------|-------|---------------|-----|-----|--------|-------|-----|-----------------|-----|------|-------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 16 | 38 | 30 | 25 | 4 | 17,5 | 41 | 33 | 27 | 4 | 17,1 | 40 |
| 4,5 | 21,2 | 50 | 40 | 33 | 4,5 | 23,3 | 55 | 44 | 36 | 4,5 | 23,2 | 54 | 44 | 36 |
| 5 | 28,1 | 66 | 53 | 44 | 5 | 30,4 | 71 | 57 | 48 | 5 | 30,3 | 71 | 57 | 47 |
| 5,5 | 35,1 | 82 | 66 | 55 | 5,5 | 38,6 | 90 | 72 | 60 | 5,5 | 38,5 | 90 | 72 | 60 |
| 6 | 43,6 | 102 | 82 | 68 | 6 | 48,3 | 113 | 91 | 75 | 6 | 48,6 | 114 | 91 | 76 |
| 6,5 | 52,5 | 123 | 98 | 82 | 6,5 | 58,7 | 138 | 110 | 92 | 6,5 | 60,3 | 141 | 113 | 94 |
| 7 | 63,1 | 148 | 118 | 99 | 7 | 69,8 | 164 | 131 | 109 | 7 | 74,1 | 174 | 139 | 116 |
| 7,5 | 74,6 | 175 | 140 | 117 | 7,5 | 81 | 190 | 152 | 127 | 7,5 | 88,4 | 207 | 166 | 138 |
| 8 | 87,1 | 204 | 163 | 136 | 8 | 94,2 | 221 | 177 | 147 | 8 | 103,6 | 243 | 194 | 162 |
| 8,5 | 100,2 | 235 | 188 | 157 | 8,5 | 103,3 | 242 | 204 | 170 | 8,5 | 119,9 | 281 | 225 | 187 |
| 9 | 114,4 | 268 | 215 | 179 | 9 | 123,2 | 289 | 231 | 193 | 9 | 137,3 | 322 | 257 | 215 |
| 9,5 | 129,9 | 304 | 244 | 203 | 9,5 | 139,4 | 327 | 261 | 218 | 9,5 | 155,6 | 365 | 292 | 243 |
| 10 | 146,3 | 343 | 274 | 229 | 10 | 156,2 | 366 | 293 | 244 | 10 | 173,9 | 408 | 326 | 272 |
| 10,5 | 164 | 384 | 308 | 256 | 10,5 | 174,5 | 409 | 327 | 273 | 10,5 | 192,3 | 451 | 361 | 300 |
| 11 | 182,7 | 428 | 343 | 285 | 11 | 188,4 | 442 | 385 | 329 | 11 | 171,5 | 402 | 322 | 268 |
| 11,5 | 200,4 | 470 | 376 | 313 | 11,5 | 206,7 | 484 | 388 | 323 | 11,5 | 188,1 | 441 | 353 | 294 |
| 12 | 218,4 | 512 | 410 | 341 | 12 | 225,3 | 528 | 422 | 362 | 12 | 205 | 480 | 384 | 320 |
| 12,5 | 234,4 | 549 | 440 | 366 | 12,5 | 241,8 | 567 | 453 | 378 | 12,5 | 220 | 516 | 413 | 344 |
| 13 | 254,4 | 596 | 477 | 398 | 13 | 262,4 | 615 | 492 | 410 | 13 | 238,8 | 560 | 448 | 373 |

FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18/46

| 4 | | Apertura leva | | | kg/min | | | Velocità (Km/h) | | | Kg/ha | | | |
|------|-------|---------------|------|-----|--------|-------|-----|-----------------|-----|------|-------|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 16,1 | 38 | 30 | 25 | 4 | 17,5 | 41 | 33 | 27 | 4 | 15,5 | 36 |
| 4,5 | 21,2 | 50 | 40 | 33 | 4,5 | 23,3 | 55 | 44 | 36 | 4,5 | 20,4 | 48 | 38 | 32 |
| 5 | 27,3 | 64 | 51 | 43 | 5 | 30,4 | 71 | 57 | 48 | 5 | 26,3 | 62 | 49 | 41 |
| 5,5 | 34,1 | 80 | 64 | 53 | 5,5 | 38,6 | 90 | 72 | 60 | 5,5 | 32,9 | 77 | 62 | 51 |
| 6 | 42,4 | 99 | 80 | 66 | 6 | 48,3 | 113 | 91 | 75 | 6 | 40,9 | 96 | 77 | 64 |
| 6,5 | 51 | 120 | 96 | 80 | 6,5 | 58,7 | 138 | 110 | 92 | 6,5 | 49,3 | 116 | 92 | 77 |
| 7 | 61,3 | 144 | 115 | 96 | 7 | 69,8 | 164 | 131 | 109 | 7 | 74,1 | 174 | 139 | 111 |
| 7,5 | 72,5 | 170 | 136 | 113 | 7,5 | 81 | 190 | 152 | 127 | 7,5 | 70,1 | 164 | 131 | 110 |
| 8 | 84,6 | 198 | 159 | 132 | 8 | 94,2 | 221 | 177 | 147 | 8 | 81,8 | 192 | 153 | 128 |
| 8,5 | 97,3 | 228 | 182 | 152 | 8,5 | 108,8 | 255 | 204 | 170 | 8,5 | 94 | 220 | 176 | 147 |
| 9 | 111,1 | 260 | 208 | 174 | 9 | 123,2 | 289 | 231 | 193 | 9 | 107,4 | 252 | 201 | 168 |
| 9,5 | 126,2 | 296 | 237 | 197 | 9,5 | 139,4 | 327 | 261 | 218 | 9,5 | 122 | 286 | 229 | 191 |
| 10 | 142,1 | 333 | 266 | 222 | 10 | 156,2 | 366 | 293 | 244 | 10 | 137,4 | 322 | 258 | 215 |
| 10,5 | 159,3 | 373 | 299 | 249 | 10,5 | 174,5 | 409 | 327 | 273 | 10,5 | 154 | 361 | 289 | 241 |
| 11 | 177,4 | 416 | 333 | 277 | 11 | 182,7 | 428 | 343 | 285 | 11 | 210,6 | 494 | 395 | 329 |
| 11,5 | 194,6 | 456 | 365 | 304 | 11,5 | 210,7 | 494 | 395 | 329 | 11,5 | 228,9 | 536 | 429 | 358 |
| 12 | 212,1 | 497 | 398 | 331 | 12 | 228,3 | 535 | 428 | 357 | 12 | 247,2 | 579 | 464 | 386 |
| 12,5 | 227,6 | 533 | 427 | 356 | 12,5 | 246,1 | 577 | 461 | 385 | 12,5 | 265,6 | 623 | 498 | 415 |
| 13 | 247 | 579 | 463 | 386 | 13 | 264,4 | 620 | 496 | 413 | 13 | 284 | 666 | 533 | 444 |

GASPARDÒ

cod. 19502250

23

USO E MANUTENZIONE

ITALIANO

36 metri

DIAGRAMMA DI SPAGLIO





TABELLA REGOLAZIONI

| | A | B | N fori palella | P.T.O. | giri/m |
|---|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 NITRATO AMMONICO 33,5% N | -6 | -0,5 | 1 | 3 | 6 |
| 2 SUPER PHOSPAHAT 19 | -6 | -1,5 | 1 | 3 | 5% |
| 3 PERFOSFATO TRIPLO | -5 | -1,5 | 1 | 3 | 6 |
| 4 FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18:46 | -5,5 | -1 | 1 | 3 | 6% |
| 5 NITRATO 27% | -5 | -1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 NPK 17-17-17 | -6 | 0 | 1 | 3 | 6 |

QUANTITÀ DI CONCIME SPARSO PER ETTARO (Kg/ha)

36 metri

NITRATO AMMONICO 33,5% N

| 1 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|
| | | | 8 | 10 | 12 | | | Kg/ha | 8 | 10 |
| 4 | 16,1 | 34 | 27 | 22 | 4 | 17,5 | 36 | 29 | 24 | 4 |
| 4,5 | 21,2 | 44 | 35 | 29 | 4,5 | 23,3 | 49 | 39 | 32 | 4,5 |
| 5 | 27,3 | 57 | 46 | 38 | 5 | 30,4 | 63 | 51 | 42 | 5 |
| 5,5 | 34,1 | 71 | 57 | 47 | 5,5 | 38,6 | 80 | 64 | 54 | 5,5 |
| 6 | 42,4 | 88 | 71 | 59 | 6 | 48,3 | 101 | 81 | 67 | 6 |
| 6,5 | 51 | 106 | 85 | 71 | 6,5 | 58,7 | 122 | 98 | 82 | 6,5 |
| 7 | 61,3 | 128 | 102 | 85 | 7 | 69,8 | 145 | 116 | 97 | 7 |
| 7,5 | 72,5 | 151 | 121 | 101 | 7,5 | 81 | 169 | 135 | 113 | 7,5 |
| 8 | 84,6 | 176 | 141 | 118 | 8 | 94,2 | 196 | 157 | 131 | 8 |
| 8,5 | 97,3 | 203 | 162 | 135 | 8,5 | 108,8 | 227 | 181 | 151 | 8,5 |
| 9 | 111,1 | 231 | 185 | 154 | 9 | 123,2 | 257 | 205 | 171 | 9 |
| 9,5 | 126,2 | 263 | 210 | 175 | 9,5 | 139,4 | 290 | 232 | 194 | 9,5 |
| 10 | 142,1 | 296 | 237 | 197 | 10 | 156,2 | 325 | 260 | 217 | 10 |
| 10,5 | 159,3 | 332 | 266 | 221 | 10,5 | 174,5 | 364 | 291 | 242 | 10,5 |
| 11 | 177,4 | 370 | 296 | 246 | 11 | 182,7 | 381 | 305 | 254 | 11 |
| 11,5 | 194,6 | 405 | 324 | 270 | 11,5 | 210,7 | 439 | 351 | 293 | 11,5 |
| 12 | 212,1 | 442 | 354 | 295 | 12 | 228,3 | 476 | 381 | 317 | 12 |
| 12,5 | 227,6 | 474 | 379 | 316 | 12,5 | 246,1 | 513 | 410 | 342 | 12,5 |
| 13 | 247 | 515 | 412 | 343 | 13 | 264,4 | 551 | 441 | 367 | 13 |

SUPER PHOSPAHAT 19

| 2 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|
| | | | 8 | 10 | 12 | | | Kg/ha | 8 | 10 |
| 4 | 16,1 | 34 | 27 | 22 | 4 | 17,5 | 36 | 29 | 24 | 4 |
| 4,5 | 21,2 | 44 | 35 | 29 | 4,5 | 23,3 | 49 | 39 | 32 | 4,5 |
| 5 | 27,3 | 57 | 46 | 38 | 5 | 30,4 | 63 | 51 | 42 | 5 |
| 5,5 | 34,1 | 71 | 57 | 47 | 5,5 | 38,6 | 80 | 64 | 53 | 5,5 |
| 6 | 42,4 | 88 | 71 | 59 | 6 | 48,3 | 101 | 81 | 67 | 6 |
| 6,5 | 51 | 106 | 85 | 71 | 6,5 | 58,7 | 122 | 98 | 82 | 6,5 |
| 7 | 61,3 | 128 | 102 | 85 | 7 | 69,8 | 145 | 116 | 97 | 7 |
| 7,5 | 72,5 | 151 | 121 | 101 | 7,5 | 81 | 169 | 135 | 113 | 7,5 |
| 8 | 84,6 | 176 | 141 | 118 | 8 | 94,2 | 196 | 157 | 131 | 8 |
| 8,5 | 97,3 | 203 | 162 | 135 | 8,5 | 108,8 | 227 | 181 | 151 | 8,5 |
| 9 | 111,1 | 231 | 185 | 154 | 9 | 123,2 | 257 | 205 | 171 | 9 |
| 9,5 | 126,2 | 263 | 210 | 175 | 9,5 | 139,4 | 290 | 232 | 194 | 9,5 |
| 10 | 142,1 | 296 | 237 | 197 | 10 | 156,2 | 325 | 260 | 217 | 10 |
| 10,5 | 159,3 | 332 | 266 | 221 | 10,5 | 174,5 | 364 | 291 | 242 | 10,5 |
| 11 | 177,4 | 370 | 296 | 246 | 11 | 182,7 | 381 | 305 | 254 | 11 |
| 11,5 | 194,6 | 405 | 324 | 270 | 11,5 | 210,7 | 439 | 351 | 293 | 11,5 |
| 12 | 212,1 | 442 | 354 | 295 | 12 | 228,3 | 476 | 381 | 317 | 12 |
| 12,5 | 227,6 | 474 | 379 | 316 | 12,5 | 246,1 | 513 | 410 | 342 | 12,5 |
| 13 | 247 | 515 | 412 | 343 | 13 | 264,4 | 551 | 441 | 367 | 13 |

PERFOSFATO TRIPLO

| 4 | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | | Apertura leva | kg/min | Velocità (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|---------------|--------|-----------------|-----|------|
| | | | 8 | 10 | 12 | | | Kg/ha | 8 | 10 |
| 4 | 16,1 | 34 | 27 | 22 | 4 | 17,1 | 36 | 29 | 24 | 4 |
| 4,5 | 21,2 | 44 | 35 | 29 | 4,5 | 23,2 | 48 | 39 | 32 | 4,5 |
| 5 | 27,3 | 57 | 46 | 38 | 5 | 30,3 | 63 | 51 | 42 | 5 |
| 5,5 | 34,1 | 71 | 57 | 47 | 5,5 | 38,5 | 80 | 64 | 53 | 5,5 |
| 6 | 42,4 | 88 | 71 | 59 | 6 | 48,6 | 101 | 81 | 67 | 6 |
| 6,5 | 51 | 106 | 85 | 71 | 6,5 | 58,7 | 122 | 98 | 82 | 6,5 |
| 7 | 61,3 | 128 | 102 | 85 | 7 | 69,8 | 145 | 116 | 97 | 7 |
| 7,5 | 72,5 | 151 | 121 | 101 | 7,5 | 81 | 169 | 135 | 113 | 7,5 |
| 8 | 84,6 | 176 | 141 | 118 | 8 | 94,2 | 196 | 157 | 131 | 8 |
| 8,5 | 97,3 | 203 | 162 | 135 | 8,5 | 108,8 | 227 | 181 | 151 | 8,5 |
| 9 | 111,1 | 231 | 185 | 154 | 9 | 123,2 | 257 | 205 | 171 | 9 |
| 9,5 | 126,2 | 263 | 210 | 175 | 9,5 | 139,4 | 290 | 232 | 194 | 9,5 |
| 10 | 142,1 | 296 | 237 | 197 | 10 | 156,2 | 325 | 260 | 217 | 10 |
| 10,5 | 159,3 | 332 | 266 | 221 | 10,5 | 174,5 | 364 | 291 | 242 | 10,5 |
| 11 | 177,4 | 370 | 296 | 246 | 11 | 182,7 | 381 | 305 | 254 | 11 |
| 11,5 | 194,6 | 405 | 324 | 270 | 11,5 | 210,7 | 439 | 351 | 293 | 11,5 |
| 12 | 212,1 | 442 | 354 | 295 | 12 | 228,3 | 476 | 381 | 317 | 12 |
| 12,5 | 227,6 | 474 | 379 | 316 | 12,5 | 246,1 | 513 | 410 | 342 | 12,5 |
| 13 | 247 | 515 | 412 | 343 | 13 | 264,4 | 551 | 441 | 367 | 13 |

FOSFATO BIAMMONICO GRAN. 18-46

SPANDICONCIME

XPI


PARTI DI RICAMBIO



**Questa parte del manuale è riservata al personale
specializzato per la manutenzione straordinaria e
l'assistenza tecnica.**

**Per un buon funzionamento dello spandiconcime,
si consiglia di usare sempre ricambi originali**

RICAMBI: TRAMOGGIA DI CARICO



Il disegno esploso qui sopra è riferito al modello XPI 2000.
 Nelle tabelle ricambi dei modelli XPI800 e XPI1200 mancano i riferimenti 3), 4), 5), 6), 7) in quanto questi modelli non hanno le spondine, gli angolari ed il rialzo posteriore mobile.

XPI 1200

| Rif. | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE | Q.t | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE |
|------|--------------------------------|-------|----------|-----|--------------------------------|-------|----------|
| 1 | FIANCATA LATERALE 800-1000 | 2 | 08.02.09 | 1 | FIANCATA LATERALE 800-1000 | 2 | 08.02.09 |
| 2 | FIANCATA ANTERIORE 800-1000 | 1 | 08.02.11 | 2 | FIANCATA ANTERIORE 800-1000 | 1 | 08.02.08 |
| 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 | 3 | SPONDINA LATERALE 1000 | 2 | 10.02.01 |
| 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 | 4 | SPONDINA ANTERIORE 1000 | 1 | 10.02.02 |
| 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 08.40.00 | 5 | ANGOLARE DESTRO 1000 | 1 | 10.02.03 |
| 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 26 | 57320816 | 6 | ANGOLARE SINISTRO 1000 | 1 | 10.02.04 |
| 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 | 7 | RIALZO POSTERIORE MOBILE 1000 | 1 | 10.02.05 |
| 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 | 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 |
| 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 56 | 659210ZN | 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 |
| 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN | 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 08.40.00 |
| 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 26 | 572108ZN | 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 52 | 57320816 |
| 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN | 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 |
| 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN | 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 |
| 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 | 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 83 | 659210ZN |
| 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 | 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN |
| 21 | GANCIOSA PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 | 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 31 | 572108ZN |
| 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 | 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN |
| 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 800-1000 | 1 | 20.02.07 | 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN |
| 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 12 | 679810ZN | 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN | 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 26 | FIANCATA POSTERIORE 800-1000 | 1 | 08.02.10 | 21 | GANCIOSA PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 |
| | | | | 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 |
| | | | | 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 800-1000 | 1 | 20.02.07 |
| | | | | 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 12 | 679810ZN |
| | | | | 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN |
| | | | | 26 | FIANCATA POSTERIORE 800-1000 | 1 | 08.02.10 |

XPI 800


| Rif. | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE | Q.t | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE |
|------|--------------------------------|-------|----------|-----|--------------------------------|-------|----------|
| 1 | FIANCATA LATERALE 800-1000 | 2 | 08.02.09 | 1 | FIANCATA LATERALE 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | FIANCATA ANTERIORE 800-1000 | 1 | 08.02.11 | 2 | FIANCATA ANTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.08 |
| 3 | SPONDINA LATERALE 1000 | 1 | 08.61.00 | 4 | SPONDINA ANTERIORE 1000 | 2 | 10.02.01 |
| 4 | SPONDINA ANTERIORE 1500 | 2 | 15.02.06 | 4 | SPONDINA ANTERIORE 1800 | 1 | 18.02.06 |
| 5 | ANGOLARE DESTRO 1500 | 1 | 15.02.07 | 5 | ANGOLARE DESTRO 1800 | 1 | 18.02.07 |
| 6 | ANGOLARE SINISTRO 1500 | 1 | 15.02.08 | 6 | ANGOLARE SINISTRO 1800 | 1 | 18.02.08 |
| 7 | RIALZO POSTERIORE MOBILE 1500 | 1 | 10.02.05 | 7 | RIALZO POSTERIORE MOBILE 1800 | 1 | 18.02.10 |
| 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 | 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 |
| 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 | 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 |
| 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 08.40.00 | 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 08.40.00 |
| 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 | 57320816 | 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 | 57320816 |
| 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 | 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 |
| 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 | 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 |
| 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 89 | 659210ZN | 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 89 | 659210ZN |
| 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN | 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN |
| 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 59 | 572108ZN | 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 59 | 572108ZN |
| 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN | 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN |
| 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN | 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN |
| 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 | 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 | 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 21 | GANCIOSA PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 | 21 | GANCIOSA PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 |
| 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 | 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 |
| 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 1200-2000 | 1 | 20.02.06 | 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 | 679810ZN | 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 | 679810ZN |
| 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN | 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN |
| 26 | FIANCATA POSTERIORE 1200-2000 | 1 | 08.02.07 | 26 | FIANCATA POSTERIORE 1200-2000 | 1 | 08.02.07 |

XPI 2000

| Rif. | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE | Rif. | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE |
|------|--------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|-------|----------|
| 1 | FIANCATA LATERALE 1200-2000 | 2 | 12.02.06 | 1 | FIANCATA LATERALE 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | FIANCATA ANTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.08 | 2 | FIANCATA ANTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.08 |
| 3 | SPONDINA LATERALE 1000 | 2 | 10.02.01 | 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 |
| 4 | SPONDINA ANTERIORE 1000 | 1 | 10.02.02 | 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 |
| 5 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 10.02.03 | 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 10.02.03 |
| 6 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 | 57320816 | 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 | 57320816 |
| 7 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 | 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 |
| 8 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 | 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 |
| 9 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 89 | 659210ZN | 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 89 | 659210ZN |
| 10 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN | 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN |
| 11 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 59 | 572108ZN | 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 59 | 572108ZN |
| 12 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN | 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN |
| 13 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN | 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN |
| 14 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 | 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 15 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 | 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 16 | CARTER A S PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 | 21 | CARTER A S PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 |
| 17 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 | 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 |
| 18 | SCATOLA TERZO PUNTO 1200-2000 | 1 | 20.02.06 | 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 19 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 | 679810ZN | 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 | 679810ZN |
| 20 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN | 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN |
| 21 | FIANCATA POSTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.07 | 26 | FIANCATA POSTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.07 |

XPI 1500


| Rif. | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE | Rif. | DESCRIZIONE | Q.t | CODICE |
|------|--------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|-------|----------|
| 1 | FIANCATA LATERALE 1200-2000 | 2 | 12.02.06 | 1 | FIANCATA LATERALE 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | FIANCATA ANTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.08 | 2 | FIANCATA ANTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.08 |
| 3 | SPONDINA LATERALE 1800 | 2 | 18.02.06 | 3 | SPONDINA LATERALE 2000 | 2 | 20.02.01 |
| 4 | SPONDINA ANTERIORE 1800 | 1 | 18.02.07 | 4 | SPONDINA ANTERIORE 2000 | 1 | 20.02.02 |
| 5 | ANGOLARE DESTRO 1800 | 1 | 18.02.08 | 5 | ANGOLARE DESTRO 2000 | 1 | 20.02.03 |
| 6 | ANGOLARE SINISTRO 1800 | 1 | 18.02.09 | 6 | ANGOLARE SINISTRO 2000 | 1 | 20.02.04 |
| 7 | RIALZO POSTERIORE MOBILE 1800 | 1 | 18.02.10 | 7 | RIALZO POSTERIORE MOBILE 2000 | 1 | 20.02.05 |
| 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 | 8 | ATTACCO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.00 |
| 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 | 9 | SUPPORTO TERZO PUNTO | 1 | 08.61.01 |
| 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 08.40.00 | 10 | PERNO TERZO PUNTO D.25 | 1 | 08.40.00 |
| 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 | 57320816 | 11 | VITE TBQST M8x16 ZN | 59 | 57320816 |
| 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 | 12 | VITE TEIF M10x25 ZN | 18 | 52391025 |
| 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 | 13 | VITE TEIF M14x35 ZN | 6 | 52391435 |
| 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 89 | 659210ZN | 14 | RONDELLA PIANA M10 ZN | 89 | 659210ZN |
| 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN | 15 | RONDELLA PIANA M14 ZN | 6 | 659214ZN |
| 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 59 | 572108ZN | 16 | DADO ESAGONALE CIECO M8 ZN CS | 59 | 572108ZN |
| 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN | 17 | DADO ESAGONALE M10 ZN | 12 | 588810ZN |
| 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN | 18 | DADO ESAGONALE M14 ZN | 6 | 588814ZN |
| 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 | 19 | SPINA PER INTERNI D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 | 20 | CATENA GENOVESE N. 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 21 | CARTER A S PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 | 21 | CARTER A S PER CATENA GENOVESE | 14 | CAGES200 |
| 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 | 22 | CARTER DI PROTEZIONE ANTERIORE | 1 | 08.41.00 |
| 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 1200-2000 | 1 | 20.02.06 | 23 | SCATOLA TERZO PUNTO 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 | 679810ZN | 24 | RONDELLA DEV M10 ZN | 18 | 679810ZN |
| 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN | 25 | RONDELLA DEV M14 ZN | 6 | 679814ZN |
| 26 | FIANCATA POSTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.07 | 26 | FIANCATA POSTERIORE 1200-2000 | 1 | 12.02.07 |

RICAMBI: COMPOSTO BASE

| Rif. | Codice | Q.tà | Descrizione | Rif. | Codice | Q.tà | Descrizione |
|---------------|-----------------|------|-------------------------------------|------|------------|------|--|
| 1 | 08.01.00 | 1 | COMPOSTO BASE VERN. TELAI TRAMOGGIA | 48 | 08.98.00 | 2 | GRIGLIA 435X565 |
| 2 | 08.02.00.I | 1 | COMPOSTO TRAMOGGIA INFERIORE DX | 49 | 08.56.00 | 4 | PIOLO IN GOMMA BATTUTA GRIGLIA |
| 3 | 08.03.00.I | 1 | COMPOSTO TRAMOGGIA INFERIORE SX | 50 | 08.97.00 | 1 | PERNO PER INSERIMENTO TRAMOGGIA |
| 4 | 08.04.01 | 1 | ANGOLARE UNIONE TRAMOGGIE | 51 | 08.62.00 | 1 | VITE REGOLAZIONE APERTURA |
| 5 | 08.05.00 | 1 | GRUPPO TRASMISSIONE CENTRALE | 52 | 08.63.00 | 1 | CHIOTTA REGOLAZIONE APERTURA |
| 6 | 08.06.00 | 2 | GRUPPO TRASMISSIONE LATERALE | 53 | 08.65.00 | 1 | TARGHETTA REGOLAZIONE SPAGLIO |
| 7 | 08.07.00 | 6 | BUSSOLA 11-20-44 | 54 | 08.66.00 | 1 | TARGHETTA DX SPOST.TRASV.CADUTA |
| 8 | 08.08.00 | 4 | BUSSOLA 11-20-23 | 55 | 08.67.00 | 1 | TARGHETTA SX SPOST.TRASV. CADUTA |
| 9 | 08.09.00 | 2 | COMPOSTO AGITATORE | 58 | 08.95.00 | 2 | CERNIERA PER GRIGLIA |
| 10 | 08.11.00 | 1 | PIGNONE TRASMISSIONE Z.13 | 59 | 08.71.00 | 1 | COMPOSTO GANCIOLIO SOLLEVAMENTO SPAND. |
| 11 | 08.12.00 | 1 | PIGNONE TRASMISSIONE Z.44 1/2X5/16 | 62 | 08.74.00 | 2 | PROTEZIONE CE |
| 12 | 08.13.00.I | 1 | DISCO DISTRIBUZIONE DX | 64 | 08.76.00 | 4 | SQUADRETTA SUPPORTO ALBERO |
| 13 | 08.14.00.I | 1 | DISCO DISTRIBUZIONE SX | 65 | 08.80.00.I | 1 | ALETTA DX L.345 |
| 14 | 08.15.00.I | 2 | FLANGIA COPRI DISCO DISTRIBUZIONE | 66 | 08.81.00.I | 1 | ALETTA SX L.345 |
| 15 | 08.20.00 | 2 | COMP.FLANGIA DISCO DISTRIBUTORE | 67 | 08.82.00.I | 1 | ALETTA DX L.360 |
| 16 | 08.21.00 | 2 | SUPPORTO ALBERO MESCOLO | 68 | 08.83.00.I | 1 | ALETTA SX L.360 |
| 17 | 08.22.00 | 1 | ALBERO MESCOLO L.886 | 69 | 08.84.00.I | 1 | LAMINA REGOLAZIONE DX |
| 18 | 08.23.00 | 1 | SUPPORTO CENTRALE MESCOLO | 70 | 08.85.00.I | 1 | LAMINA REGOLAZIONE SX |
| 19 | 08.24.00 | 1 | ALBERO DX COLLEGA.TRASMISSIONE | 71 | 558808N | 22 | DADO INOX ES. MEDIO M8 |
| 20 | 08.25.00 | 1 | ALBERO SX COLLEGA.TRASMISSIONE | 73 | 08.26.00.I | 2 | PIASTRINA |
| 21 | 08.27.00.I | 1 | PIASTRA REGOLAZIONE DX | 74 | 593406201 | 4 | VITE INOX TSPEI M6X20 |
| 22 | 20931022 | 6 | MOLLA A TAZZA D 10/2/20X1,1 | 75 | 574006201 | 14 | VITE INOX FIROND. M6X20 |
| 23 | 30055007 | 2 | INNESTO R/MASCHIO F1/2" | 76 | 523908161 | 4 | VITE INOX TEIF M8X16 |
| 24 | 08.30.00.I | 1 | PIASTRA REGOLAZIONE SX | 77 | 573208161 | 18 | VITE INOX T-TONDA M8X16 |
| 25 | 08.31.00.I | 2 | SQUADRETTA | 78 | 54390825 | 12 | VITE INOX TEIF M8X25 |
| 26 | 08.32.00 | 2 | PIASTRINA GUIDA REGOLAZIONE | 79 | 523908201 | 4 | VITE INOX TEIF M8X20 |
| 27 | 08.33.00.I | 1 | COMPOSTO VASCHETTA DX SPOST.CADUTA | 80 | 573208201 | 14 | VITE INOX T-TONDA M8X20 |
| 28 | 08.34.00.I | 2 | SQUADRETTA INDICE SPOSTAMENTO | 81 | 573908301 | 2 | VITE INOX TEIF M8X30 |
| 29 | 08.35.00 | 1 | ANGOLARE ATTACCO POST.TRAMOGGIA | 82 | 7474101N | 1 | DADO INOX AUTOBL. MEDIO M10 |
| 31 | 08.93.00 | 2 | DISCO COLLEGAMENTO ALBERO | 83 | 573910351 | 1 | VITE INOX TEIF M10X35 |
| 32 | 08.38.00 | 1 | CARTER TRASMISSIONE AGITATORE | 85 | 573910201 | 15 | VITE INOX TEIF M10X20 |
| 33 | 08.39.00 | 2 | PERNO 1°-2° PUNTO D.28 | 87 | KITIDROXPI | 1 | KIT CILINDRO IDRAULICO XPI-XPA |
| 34 | 08.41.00 | 1 | CARTER ANTERIORE | 88 | 573910301 | 15 | VITE INOX TEIF M10X30 |
| 35 | 08.42.00 | 1 | CARTER CENTRALE | 89 | 573710501 | 1 | VITE INOX TEPF M10X50 |
| 36 | 08.43.00 | 1 | RULLINO TENDICATENA | 90 | 573710151 | 10 | VITE INOX TEPF M10X150 |
| 37 | 08.44.00 | 1 | BUSSOLA RULLINO TENDICATENA | 91 | 5590061N | 14 | DADO INOX ES.C/RON.ZIG.M6 |
| 38 | 08.45.00 | 1 | ALBERO DX REGOLAZIONE | 92 | 7474061N | 5 | DADO INOX AUTOBL. MEDIO M6 |
| 39 | 08.46.00 | 1 | ALBERO SX REGOLAZIONE | 93 | 5588101N | 17 | DADO INOX ES. MEDIO PG M10 A2 |
| 40 | 08.47.00 | 2 | LEVA COMANDO REGOLAZIONE | 94 | 6798081N | 22 | RONDELLA INOX D.E.V. M8 |
| 41 | 08.48.00 | 2 | TIRANTE REGOLAZIONE | 95 | 7474081N | 12 | DADO INOX AUTOBL. MEDIO M8 |
| 42 | 08.94.00 | 1 | COMPOSTO ARCHETTO REGOLAZIONE | 96 | 6798101N | 16 | RONDELLA INOX D.E.V. M10 |
| 43 | 08.50.00 | 2 | DISCHETTO FERMO ALBERO REGOLAZIONE | 97 | 6592121N | 2 | RONDELLA INOX PIANA M12 |
| 44 | 08.91.00 | 1 | LEVA COMANDO REGOLAZIONE | 98 | 6593081N | 4 | RONDELLA INOX CARR. M8X24 |
| 45 | 08.96.00 | 1 | LEVA MANUALE REGOLAZIONE | 99 | 7474121N | 2 | DADO INOX AUTOBL. MEDIO M12 |
| 46 | 08.92.00 | 2 | PIASTRA COLLEGAMENTO PERNO/ALBERO | 100 | 6593101N | 6 | RONDELLA INOX PIANA M8 |
| 47 | 08.54.00 | 4 | SUPPORTO ALBERO REGOLAZIONE | 101 | 6592081N | 24 | RONDELLA INOX PIANA M8 |
| cod. 19502250 | GASPARDO | | | | | | |

RICAMBI: TELO COPRITRAMOGGIA

| Rif. | CODICE | Q.t | DESCRIZIONE |
|------|----------|-----|-------------------|
| 1 | 08.02.51 | 1 | KIT TELO XPI 1000 |
| 1 | 08.02.58 | 1 | KIT TELO XPI 800 |
| 1 | 12.02.52 | 1 | KIT TELO XPI 1200 |
| 1 | 12.02.55 | 1 | KIT TELO XPI 1500 |
| 1 | 12.02.58 | 1 | KIT TELO XPI 1800 |
| 1 | 12.02.60 | 2 | KIT TELO XPI 2000 |



Notes

1.0 FOREWORD

GASPARDO Seminatrici S.p.A. thank you for your choice and for the trust you bestowed on us. The XPI spreader is the result of careful planning and research. Our aim is that of supplying our customers with a HIGH QUALITY, FUNCTIONAL AND COMPETITIVE PRODUCT.

This guide is integral part of the machine and contains all necessary information concerning use and maintenance. Before using or servicing the spreader, operators are required to read this guide carefully.

This guide, or a copy of it, must always be kept in a convenient place for reference. It is strictly forbidden to change its content and tear off pages. Additional illustrative leaflets relative to new accessories or changes, and every updating of this guide must be attached herewith.

The user's guide must be kept for the entire working life of the spreader and must be handed to all other users and future owners.

We recommend to contact the manufacturer for any further information about spare parts and accessories.

Pay attention to this symbol:




it refers to dangerous or important operations.

2.0 SPREADER DESCRIPTION

The spreader consists of:

- 1) Frame
- 2) Gear box
- 3) Spreading discs with adjustable blades
- 4) Demountable hopper
- 5) Hydraulic control



The XPI series spreaders have been conceived to spread different types of fertilizers, as well as seeds, salt and granulated materials in general. It is strictly forbidden to spread iron pieces, stones, gravel, glass and similar materials as they may injure people and cause damages.

- The spreader is equipped with setting devices which allow to obtain a spreading width of 12-18-24-28-32-36 metres without demounting or replacing the discs and the blades.
- The fertilizer flow control system consists of a micrometric shutter which guarantees the greatest precision in dosing and spreading extra concentrated products and seeds too.
- Easy to load: the two basis models XPI 800 and XPI 1200 are respectively 0,91 and 1,05 metres high, while the other models with the hopper extention are equipped with a demountable rear extention.
- Highest safety standards: all rotating and transmission parts are protected by guards and protection devices in compliance with CE provisions.
- Simple design and functioning: by moving sideways the adjusting lever it is possible to obtain three different spreading patterns: a full width 180° spreading pattern and a 90° spreading pattern to the left or to the right.
- The loading hopper is completely demountable, so that to reduce considerably the transport overall dimensions.

3.0 SPREADER ASSEMBLY

3.1 DELIVERY OF THE MACHINE

On delivery, make sure the machine is equipped with all its parts and accessories. Moreover, make sure it has suffered no damages during transport. The manufacturer is not responsible for transport damages.

Sometimes the spreader is delivered partially assembled and it is therefore necessary to complete the assembly following the exploded drawing in Fig. 2.



Pay attention while assembling the spreader. The operators must be instructed on the hazards and the precautionary measures to be taken. Use safety gloves and tools suitable for the operation to be carried out.

| NR. | Description | Q.ty |
|-----|---------------------------------|-------|
| 1 | SIDE PANEL | 2 |
| 2 | FRONT PANEL | 1 |
| 3 | SIDE EXTENTION | 2 |
| 4 | FRONT EXTENTION | 1 |
| 5 | RIGHT CORNER | 1 |
| 6 | LEFT CORNER | 1 |
| 7 | MOBILE REAR EXTENTION | 1 |
| 8 | 3RD POINT HITCH | 1 |
| 9 | 3RD POINT SUPPORT | 1 |
| 10 | 3RD POINT PIN D.25 | 1 |
| 11 | BOLT M8x16 (ZINC-PLATED) | 59 |
| 12 | BOLT M10x25 (ZINC-PLATED) | 18 |
| 13 | BOLT M14x35 (ZINC-PLATED) | 5 |
| 14 | FLAT WASHER M10 (ZINC-PLATED) | 78 |
| 15 | FLAT WASHER M14 (ZINC-PLATED) | 6 |
| 16 | HEXAGONAL NUT M8 (ZINC-PLATED) | 48 |
| 17 | HEXAGONAL NUT M10 (ZINC-PLATED) | 12 |
| 18 | HEXAGONAL NUT M14 (ZINC-PLATED) | 6 |
| 19 | PIN D. 10x63 | 3 |
| 20 | CHAIN N° 12 | cm144 |
| 21 | S-HOOK | 14 |
| 22 | SAFETY GUARD | 1 |
| 23 | SHELL | 1 |
| 24 | WASHER M10 (ZINC-PLATED) | 18 |
| 25 | WASHER M14 (ZINC-PLATED) | 6 |
| 26 | REAR PANEL | 1 |




Fig.2


4.0 COVER ASSEMBLY

The hopper cover is an accessory and is supplied only on request.


In rainy weather it guarantees a dry spreading.

For a correct assembly of the cover, keep to the following instructions:


Unscrew the bolts as indicated in Fig.3. Unroll the cover on the hopper so that the rubber bands are on the rear side of the spreader and then fix the other two edges with the bolts M8X20.



Fasten both hooks in the 2nd and 5th hole on the rear side of the hopper (Fig.4).




Pass the rubber band through the hopper lower hook and then fasten it in the eyelet of the cover (Fig.5).



To fill the hopper roll the cover up and link the rubber bands to the couplings on the front side of the spreader (Fig.6).

The cover can also be used as a protection against foreign bodies, especially during long periods of inactivity.



5.0 SAFETY STANDARDS: how to avoid accidents

To avoid accidents, pay close attention to the warning notices affixed on the machine and read this guide carefully.

The use of the spreader is restricted to the functions, for which it has been designed and which are described in the present guide. The manufacturer will not be held responsible for any damages to things or injuries to people caused by a wrong use of the spreader.

Before starting the spreader, make sure all protection devices and guards are mounted correctly.

Make sure no bystanders (especially children) or animals are in the working area. This is extremely important when the spreader is being used near public or easily accessible roads.

Minors (under 18) are not allowed to operate the spreader.

The spreader can be used with every kind of tractor of suitable power, whose couplings are compatible with those of the spreader and which is equipped with all P.T.O. and cardan shaft protection devices.

Before connecting the P.T.O., make sure the revolution number of the tractor corresponds to that of the spreader. **In any case, never exceed 540 rpm.**

It is strictly forbidden to spread iron pieces, stones, gravel, glass and similar materials as they may injure people and cause damages to things.

Never load the hopper with wet products as they may obstruct the outlets.

During work, wear close-fitting and laced-up garments, heavy safety shoes, safety gloves and mask especially while spreading powdery fertilizers in windy weather.

After using the spreader, turn the engine off, apply the handbrake, lower the spreader to the ground, disengage the P.T.O. and, if the hopper is still partially full, even the product up in order to avoid accidental tippings.

Do not carry out any maintenance or cleaning operation while the spreader is connected to the 3-point hitch of the tractor.

Do not carry out any maintenance works while the spreader is hitched, unless it has been carefully blocked. A sudden fall of the spreader is always possible.

It is strictly forbidden to transport persons while the spreader is in operation or during transfers.

During transfers, make sure the P.T.O. is disengaged.

When travelling on public roads, connect the spreader to the tractor as described on pag. 39 of the present guide. A wrong connection may alter the vehicle stability. It is necessary to abide by the national traffic code.

We remind you that a careful operator is the best insurance against accidents.

5.1 IDENTIFICATION PLATE AND WARNING SYMBOLS

The identification plate containing all specifications of the machine (model, serial number etc.) is on the front safety guard (Fig.8).

The warning symbols (see Fig.7) are affixed on the hopper, the frame and the guard as indicated in Fig.8.

- 1) Warning! Before any maintenance work, remove the key from ignition and read this guide carefully.
- 2) Warning! Keep clear of the working area. Hazard of projectiles.
- 3) Warning! Do not exceed 540 rpm.
- 4) Warning! Rotating parts in operation.
- 5) Warning! Read the user's guide carefully.
- 6) Do always wear safety gloves, protective mask and overalls.




Fig.7




Fig.8

We recommend to keep both the identification plate and the warning symbols clean and in good condition. In case they become illegible or get lost, replace them immediately with original ones.

6.0 HITCHING

The spreader can be hitched to any tractor of suitable power (see technical specifications on pag. 42).



**Before hitching the spreader to the tractor, apply the handbrake and make sure the P.T.O. is disengaged.
Wear safety gloves.**

- 1) Fix the lower bars of the tractor lifting mechanism to the lower couplings of the spreader (Fig.9) and then secure with safety pins.
- 2) Connect the upper bar of the 3-point hitch with the suitable pin and safety split pin.
- 3) To increase the machine firmness, fasten the lower bars of the 3-point hitch with the suitable tie-rods.
- 4) Connect the P.T.O. shaft, making sure the safety lock has gone off and read the attached P.T.O. shaft user's guide carefully.
- 5) Lift the spreader from the ground using the tractor lifting bars. Unscrew the handwheels (A) and take away the two stands (B) (Fig10).

When the P.T.O. shaft is at its maximum extention, the two inner tubes have to overlap at least 15-20 cm. When the P.T.O. shaft is completely closed, there must be a gap of at least 4-5 cm to avoid collisions with the outer side (Fig.11).

- The working angle of the P.T.O. has to be the smallest possible; preferably it should not exceed 10° (Fig.11), so as to make the P.T.O. shaft and the machine last longer.
- 6) Adjust the 3-point lifting mechanism of the tractor so that the working position of the spreader is horizontal (70-80 cm above the ground) see Fig.12.
 - 7) Connect the hoses of the double-acting hydraulic couplings of the tractor (Fig.13). In this way the shutters can be easily controlled from the driver's seat.

Another aspect that the flow regulation on the hydraulic cylinder offers is that one can vary the lever opening and closing speed. If one turns the lever clockwise it will move slower, by turning the lever anti-clockwise it will move faster.



Before connecting the hydraulic hoses or carrying out any maintenance work on the hydraulic system, lower the spreader to the ground, turn the engine off and drop the pressure.




fig. 10




fig. 11





fig. 13




fig. 12

7.0 MACHINE USE



The spreader must be started only outdoors and while the visibility in the working area is sufficient to see where the fertilizer is being spread.



It is strictly forbidden to stand or climb on the spreader while it is hitched to the tractor.

It is strictly forbidden to spread iron pieces, stones, gravel, glass and similar materials in order not to damage the spreading discs and the blades.

Do not load wet products into the hopper: the spreader may get clamped.



For security reasons minors (under 18) are not allowed to use the spreader.

7.1 LOADING

Before loading the hopper, turn off the motor, lower the spreader to the ground and make sure the shutters are completely closed to avoid useless waste of product.

The models XPI 1000/1500/1800/2000 are equipped with a demountable rear extention to make the loading of the hopper easier.

7.2 SETTING THE FLOW

The fertilizer flow is set by means of an adjusting lever located near the 3-point-hitch. To increase the flow, pull the lever down (position a). To diminish the flow till its complete stop, pull the lever up (position b).

The handwheel C allows micrometric shifts along the graduated scale of the selector while both handwheels D clamp the adjusting lever so that to prevent accidental movements due to vibrations and collisions.

Accuracy and precisions are thus guaranteed by the flow control device. Make reference to the charts at the end of the user's guide to set the flow in accordance with the desired spreading width and type of fertilizer.

7.3 SPREADING PATTERNS

Three different spreading patterns are possible by simply moving sideways the adjusting lever: a 180° full width spreading pattern and a 90° spreading pattern to the right and to the left.

To get a 90° spreading pattern to the left (Fig.15 Ref.A), move the lever to the left (position e in Fig.14): in this way the right lower shutter is closed and the operator can adjust the flow only on the chosen disc.

To get a 90° spreading pattern to the right (Fig.15 Ref. B), move the lever to the right (position f in Fig.14).

To get a 180° spreading pattern, move the lever in the central position, in this way both shutters are opened.

7.4 regulation of fertilizer distribution

It allows both a more precise setting of the working width and a more uniform spreading by determining exactly the point on the disc where the fertilizer drops. According to the size of the fertilizer particles and the desired working width, it is possible to obtain very low spreading variation coefficients by changing slightly the positions indicated on the setting devices (see fig.16).

- To vary the spreading width, unscrew the handwheel (A) and move the graduated scale radially (B).

To increase the spreading width, move the arrow towards the sign -. To reduce the spreading width, move the arrow towards the sign +. The spreading and adjusting tables are enclosed at the end of the user's guide.




fig. 14




fig. 15




fig. 16

7.5 ADJUSTING THE BLADES

According to the different specific weights of the fertilizers, change the position of the blades on the spreading discs by fixing them in the stops 1-2-3-4-5 (fig.17).

One of the two blades is equipped with a graduated sliding plate (Fig.18). The small stops on the sliding plate determine the setting position. The setting of the plate must be carried out only on particular occasions, as it is adjusted by the manufacturer before the delivery.

To chose the most correct position of the blades according to the type of fertilizer to be spread and the desired working width, make reference to the tables at the end of the user's guide.

7.6 CALIBRATION OF THE LOWER SHUTTERS:

The calibration of the spreader is carried out by the manufacturer before the delivery.

Should some fertilizer flow out of the lower shutters even though the flow control lever is in its closing position, take off the pin from the tie-rod (Fig. 19), remove the tie-rod and turn it till the opening are completely closed by the shutter. Make sure the calibration of the two shutters is carried out in the same way.

8.0 MAINTENANCE AND CLEANING

All maintenance operations must be carried out exclusively by skilled personnel, in compliance with the instructions contained in this user's guide.



Before carrying any maintenance or cleaning operation, it is necessary to turn off the tractor, remove the ignition key, apply the hand brake, disengage the P.T.O. and release the spreader.

Make sure the working area is clean, use adequate tools and follow the safety instructions as indicated in this manual.

8.0.1 ROUTINE MAINTENANCE

Before using the spreader, make sure there are no foreign bodies inside the hopper.

After using the spreader, wash it and dry it with compressed air.

8.0.2 SCHEDULED MAINTENANCE

Every 10 hours:

- Grease the cardan spiders and driving chain of the agitators.

Every 50 hours:

- Check screw tightness.

8.1 STORING OPERATIONS

After using the spreader, assemble the stands **B** (fig.20) by inserting and screwing tight the pin **A**. Make sure the stands are safely blocked to the spreader, then lay it down on the ground and afterwards release it from the tractor.

- check the spreader carefully and, if necessary, replace the damaged or worn-out components.
- tighten all bolts.
- grease the spreader carefully in order to avoid oxidation.
- cover the spreader and, if possible, store it in a dry shed. Make sure the spreader is safely blocked to the stands so that to prevent a sudden tipping .
- protect the hopper with the cover (if you own this accessory) so that no foreign bodies (stones, leaves etc.) can block the shutters.

It is in the user's interest to find the spreader in good working conditions at the beginning of a new season.




fig. 17




fig. 18




fig. 19




fig. 20

9.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Requested P.T.O. power

For all models 9 Kw

- P.T.O. revolution per minute

For all models 540 giri/min.

- Working pressure

Hydraulic remote control 100 bar max.

| MODEL XPI | Hopper capacity | Spreading width | Weight | Loading height | Loading width | Total length | Total width | Total height |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | l | m | kg | cm | cm | m | m | m |
| XPI 800 | 750 | 12 - 36 | 275 | 90 | 202 | 110 | 210 | 90 |
| XPI 1000 | 950 | 12 - 36 | 290 | 90 | 181 | 110 | 210 | 102 |
| XPI 1200 | 1.200 | 12 - 36 | 310 | 105 | 222 | 130 | 230 | 105 |
| XPI 1500 | 1.500 | 12 - 36 | 323 | 105 | 181 | 130 | 230 | 116 |
| XPI 1800 | 1.800 | 12 - 36 | 335 | 150 | 193 | 130 | 230 | 127 |
| XPI 2000 | 2.000 | 12 - 36 | 350 | 150 | 193 | 130 | 230 | 134 |


10.0 MACHINE DISPOSAL

To protect the environment and to prevent people from getting harmed, do not throw away either the spreader or its components, but take it to an authorized demolisher.

Finally, we remind you that the manufacturer is always available for any and all necessary assistance and spares.

FERTILIZER SPREADER

XPI




DIAGRAMS AND SPREADING TABLES

11.0 DIAGRAMS AND SPREADING TABLES: HOW TO SET THE SPREADER

The diagrams and the spreading tables are printed on the following pages. To set the spreader, follow the instructions below:

- 1) chose the **spreading width** (12-18-24-28-32-36 metres).
- 2) chose from the table below the type of fertilizer (or similar types). The numbers 1-2-3-4-5-6 etc. indicate the type of fertilizer and are printed in the spreading tables for reference.
- 3) according to the tractor speed and the type of fertilizer to be spread, chose from the tables the position of the **flow control lever**.

Pay close attention to the spreader height from the ground (4) and do not exceed the indicated revolution number (5).





12.0 HOW TO VARY THE SPREADING WIDTH AND DENSITY

We remind you that, to get a uniform spreading, it is necessary to use fertilizers with regular particle sizes. I valori possono variare molto in base alle condizioni atmosferiche durante lo spargimento; vento e terreno irregolare possono influire sulla uniformità dello spargimento.



Our tests have been carried out in good weather conditions, in an even field and making use of fertilizers with regular particle sizes. Before spreading the fertilizer, it is advisable to test the flow rate. If the settings indicated in the tables need to be varied, it is necessary to know that:

- 1) To increase the spreading width, move the arrow towards the sign (-) (for example from 24 to 28 to 32 metres etc.), to reduce the spreading width, move the arrow towards the sign (+).



12 Metres

SPREADING DIAGRAM



ADJUSTMENT TABLE

| | A | B | N of holes per blade | giri/m |
|-------------------------------------|----|------|----------------------|--------|
| 1 AMMONIUM NITRATE 33,5% N | +7 | +2 | 5 | 450 |
| 2 UREA | +5 | +1,5 | 5 | 450 |
| 3 POTASSIUM CHLORIDE 60% | +5 | +1,5 | 5 | 450 |
| 4 SUPERPHOSPHATE 19 | +6 | +2 | 5 | 450 |
| 5 TRIPLE SUPERPHOSPHATE | +7 | +2 | 5 | 450 |
| 6 BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | +7 | +1,5 | 5 | 450 |
| 7 NITRATE 27% | +7 | +2 | 5 | 450 |
| 8 NPK 17-17-17 | +7 | +2 | 5 | 450 |

AMOUNT OF FERTILIZER SPREAD PER HECTARE (Kg/ha)

12 Metres

cod. 19502250

| AMMONIUM NITRATE 33,5% N | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|--------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|------|-------|--------------|------|-----|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 1 | 4 | 16,1 | 101 | 81 | 67 | 4 | 20,4 | 128 | 102 | 85 |
| | 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | 162 | 130 | 108 |
| | 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 32,7 | 204 | 164 | 136 |
| | 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 40,5 | 253 | 203 | 169 |
| | 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 49,8 | 311 | 249 | 208 |
| | 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| | 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 69,7 | 436 | 349 | 290 |
| | 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 80,7 | 504 | 404 | 336 |
| | 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 92,3 | 577 | 462 | 385 |
| | 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 104,6 | 654 | 523 | 436 |
| | 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 117 | 731 | 585 | 488 |
| | 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 129,3 | 808 | 647 | 539 |
| | 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 141,6 | 885 | 708 | 590 |
| | 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 |
| | 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 166,3 | 1039 | 832 | 693 |
| | 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 178,6 | 1116 | 893 | 744 |
| | 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 196,6 | 1229 | 983 | 819 |
| | 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 214,5 | 1341 | 1073 | 894 |
| | 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 232,7 | 1454 | 1164 | 970 |

| UREA | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|---------------|--------|--------------|------|------|--------------|------|-------|--------------|------|-----|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 2 | 4 | 16,1 | 101 | 81 | 67 | 4 | 20,4 | 128 | 102 | 85 |
| | 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | 162 | 130 | 108 |
| | 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 32,7 | 204 | 164 | 136 |
| | 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 40,5 | 253 | 203 | 169 |
| | 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 49,8 | 311 | 249 | 208 |
| | 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| | 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 69,7 | 436 | 349 | 290 |
| | 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 80,7 | 504 | 404 | 336 |
| | 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 92,3 | 577 | 462 | 385 |
| | 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 104,6 | 654 | 523 | 436 |
| | 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 117 | 731 | 585 | 488 |
| | 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 129,3 | 808 | 647 | 539 |
| | 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 141,6 | 885 | 708 | 590 |
| | 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 |
| | 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 166,3 | 1039 | 832 | 693 |
| | 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 178,6 | 1116 | 893 | 744 |
| | 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 196,6 | 1229 | 983 | 819 |
| | 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 214,5 | 1341 | 1073 | 894 |
| | 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 232,7 | 1454 | 1164 | 970 |

| POTASSIUM CHLORIDE 60% | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|------------------------|--------|--------------|------|------|--------------|------|-------|--------------|------|-----|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 3 | 4 | 16,8 | 105 | 84 | 70 | 4 | 22,6 | 141 | 113 | 94 |
| | 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | 162 | 130 | 108 |
| | 5 | 27,3 | 171 | 137 | 114 | 5 | 32,7 | 204 | 164 | 136 |
| | 5,5 | 34,1 | 213 | 171 | 142 | 5,5 | 40,5 | 253 | 203 | 169 |
| | 6 | 42,4 | 265 | 212 | 177 | 6 | 49,8 | 311 | 249 | 208 |
| | 6,5 | 51 | 319 | 255 | 213 | 6,5 | 59,4 | 371 | 297 | 248 |
| | 7 | 61,3 | 383 | 307 | 255 | 7 | 69,7 | 436 | 349 | 290 |
| | 7,5 | 72,5 | 453 | 363 | 302 | 7,5 | 80,7 | 504 | 404 | 336 |
| | 8 | 84,6 | 529 | 423 | 353 | 8 | 92,3 | 577 | 462 | 385 |
| | 8,5 | 97,3 | 608 | 487 | 405 | 8,5 | 104,6 | 654 | 523 | 436 |
| | 9 | 111,1 | 694 | 556 | 463 | 9 | 117 | 731 | 585 | 488 |
| | 9,5 | 126,2 | 789 | 631 | 526 | 9,5 | 129,3 | 808 | 647 | 539 |
| | 10 | 142,1 | 888 | 711 | 592 | 10 | 141,6 | 885 | 708 | 590 |
| | 10,5 | 159,3 | 996 | 797 | 664 | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 |
| | 11 | 177,4 | 1109 | 887 | 739 | 11 | 166,3 | 1039 | 832 | 693 |
| | 11,5 | 194,6 | 1216 | 973 | 811 | 11,5 | 178,6 | 1116 | 893 | 744 |
| | 12 | 212,1 | 1326 | 1061 | 884 | 12 | 196,6 | 1229 | 983 | 819 |
| | 12,5 | 227,6 | 1423 | 1138 | 948 | 12,5 | 214,5 | 1341 | 1073 | 894 |
| | 13 | 247 | 1544 | 1235 | 1029 | 13 | 232,7 | 1454 | 1164 | 970 |

TRIPLE SUPERPHOSPHATE



18-46

| SUPERPHOSPHATE | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|----------------|--------|--------------|------|------|--------------|------|-------|--------------|------|------|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 6 | 4 | 15,5 | 97 | 78 | 65 | 4 | 16,5 | 103 | 83 | 69 |
| | 4,5 | 20,4 | 128 | 102 | 85 | 4,5 | 21,8 | 136 | 109 | 91 |
| | 5 | 26,3 | 164 | 132 | 110 | 5 | 28,1 | 176 | 141 | 117 |
| | 5,5 | 32,9 | 206 | 165 | 137 | 5,5 | 35,1 | 219 | 176 | 146 |
| | 6 | 40,9 | 256 | 205 | 170 | 6 | 43,6 | 273 | 218 | 182 |
| | 6,5 | 49,3 | 308 | 247 | 205 | 6,5 | 52,5 | 328 | 263 | 219 |
| | 7 | 59,2 | 370 | 296 | 247 | 7 | 63,1 | 394 | 316 | 263 |
| | 7,5 | 70,1 | 438 | 351 | 292 | 7,5 | 74,6 | 466 | 373 | 311 |
| | 8 | 81,8 | 511 | 409 | 341 | 8 | 87,1 | 544 | 436 | 363 |
| | 8,5 | 94 | 588 | 470 | 392 | 8,5 | 100,2 | 626 | 501 | 418 |
| | 9 | 107,4 | 671 | 537 | 448 | 9 | 114,4 | 715 | 572 | 477 |
| | 9,5 | 122 | 763 | 610 | 508 | 9,5 | 129,9 | 812 | 650 | 541 |
| | 10 | 137,4 | 859 | 687 | 573 | 10 | 146,3 | 914 | 732 | 610 |
| | 10,5 | 154 | 963 | 770 | 642 | 10,5 | 164 | 1025 | 820 | 683 |
| | 11 | 171,5 | 1072 | 858 | 715 | 11 | 182,7 | 1142 | 914 | 761 |
| | 11,5 | 188,1 | 1176 | 941 | 784 | 11,5 | 200,4 | 1253 | 1002 | 835 |
| | 12 | 205 | 1281 | 1025 | 854 | 12 | 218,4 | 1365 | 1092 | 910 |
| | 12,5 | 220 | 1375 | 1100 | 917 | 12,5 | 234,4 | 1465 | 1172 | 977 |
| | 13 | 238,8 | 1493 | 1194 | 995 | 13 | 254,4 | 1590 | 1272 | 1060 |

| SUPERPHOSPHATE 19 | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|-------------------|--------|--------------|-----|-----|--------------|-----|------|--------------|-----|----|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | | Kg/ha | | | Kg/ha | | |
| 4 | 4 | 16,8 | 105 | 84 | 70 | 4 | 22,6 | 141 | 113 | 94 |
| | 4,5 | 21,2 | 133 | 106 | 88 | 4,5 | 25,9 | | | |

18 Metres

SPREADING DIAGRAM



ADJUSTMENT TABLE

| | A | B | N of holes per blade | giri/m |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------|
| 1 AMMONIUM NITRATE 33,5% N | +7 | +2 | 3 | 4 |
| 2 UREA | +3 | +1,5 | 3 | 4 |
| 3 POTASSIUM CHLORIDE 60% | +3 | +1,5 | 3 | 4 |
| 4 SUPERPHOSPHATE 19 | +6 | +1,5 | 3 | 4 |
| 5 TRIPLE SUPERPHOSPHATE | +7 | +2 | 3 | 4 |
| 6 BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | +7 | +2 | 3 | 4 |
| 7 NITRATE 27% | +7 | +1,5 | 3 | 4 |
| 8 NPK 17-17-17 | +7 | +1,5 | 3 | 4 |

AMOUNT OF FERTILIZER SPREAD PER HECTARE (Kg/ha)

18 Metres

| 1 | | AMMONIUM NITRATE 33,5% N | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|---------------|--------|--------------------------|-----|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|------|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 884 | 715 | 596 | 12,5 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 |

| 2 | | UREA | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|---------------|--------|------|-----|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|------|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 884 | 715 | 596 | 12,5 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 |

| 3 | | POTASSIUM CHLORIDE 60% | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|---------------|--------|------------------------|-----|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|------|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | |
| 4 | 16,1 | 67 | 54 | 45 | 4 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4 |
| 4,5 | 21,2 | 88 | 71 | 59 | 4,5 | 25,9 | 108 | 86 | 72 | 4,5 |
| 5 | 27,3 | 114 | 91 | 76 | 5 | 32,7 | 136 | 109 | 91 | 5 |
| 5,5 | 34,1 | 142 | 114 | 95 | 5,5 | 40,5 | 169 | 135 | 113 | 5,5 |
| 6 | 42,4 | 177 | 141 | 118 | 6 | 49,8 | 208 | 166 | 138 | 6 |
| 6,5 | 51 | 213 | 170 | 142 | 6,5 | 59,4 | 248 | 198 | 165 | 6,5 |
| 7 | 61,3 | 255 | 204 | 170 | 7 | 69,7 | 290 | 232 | 194 | 7 |
| 7,5 | 72,5 | 302 | 242 | 201 | 7,5 | 80,7 | 336 | 269 | 224 | 7,5 |
| 8 | 84,6 | 353 | 282 | 235 | 8 | 92,3 | 385 | 308 | 256 | 8 |
| 8,5 | 97,3 | 405 | 324 | 270 | 8,5 | 104,6 | 436 | 349 | 291 | 8,5 |
| 9 | 111,1 | 463 | 370 | 309 | 9 | 117 | 488 | 390 | 325 | 9 |
| 9,5 | 126,2 | 526 | 421 | 351 | 9,5 | 129,3 | 539 | 431 | 359 | 9,5 |
| 10 | 142,1 | 592 | 474 | 395 | 10 | 141,6 | 590 | 472 | 393 | 10 |
| 10,5 | 159,3 | 664 | 531 | 443 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 |
| 11 | 177,4 | 739 | 591 | 493 | 11 | 166,3 | 693 | 554 | 462 | 11 |
| 11,5 | 194,6 | 811 | 649 | 541 | 11,5 | 178,6 | 744 | 595 | 496 | 11,5 |
| 12 | 212,1 | 884 | 707 | 589 | 12 | 196,6 | 819 | 655 | 546 | 12 |
| 12,5 | 227,6 | 948 | 759 | 632 | 12,5 | 214,5 | 884 | 715 | 596 | 12,5 |
| 13 | 247 | 1029 | 823 | 686 | 13 | 232,7 | 970 | 776 | 646 | 13 |



TRIPLE SUPERPHOSPHATE

| 6 | | BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|---------------|--------|----------------------------|-----|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|------|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | |
| 4 | 17,1 | 71 | 57 | 48 | 4 | 15,5 | 65 | 52 | 43 | 4 |
| 4,5 | 23,2 | 97 | 77 | 64 | 4,5 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4,5 |
| 5 | 30,3 | 126 | 101 | 84 | 5 | 26,3 | 110 | 88 | 73 | 5 |
| 5,5 | 38,5 | 160 | 128 | 107 | 5,5 | 32,9 | 137 | 110 | 91 | 5,5 |
| 6 | 48,6 | 203 | 162 | 135 | 6 | 40,9 | 170 | 136 | 114 | 6 |
| 6,5 | 60,3 | 251 | 201 | 168 | 6,5 | 49,3 | 205 | 164 | 137 | 6,5 |
| 7 | 74,1 | 309 | 247 | 206 | 7 | 59,2 | 247 | 197 | 164 | 7 |
| 7,5 | 88,4 | 368 | 295 | 246 | 7,5 | 70,1 | 292 | 234 | 195 | 7,5 |
| 8 | 103,6 | 432 | 345 | 288 | 8 | 81,8 | 341 | 273 | 227 | 8 |
| 8,5 | 119,9 | 500 | 400 | 333 | 8,5 | 94 | 392 | 313 | 261 | 8,5 |
| 9 | 137,3 | 572 | 458 | 381 | 9 | 107,4 | 448 | 358 | 298 | 9 |
| 9,5 | 155,6 | 648 | 519 | 432 | 9,5 | 122 | 508 | 407 | 339 | 9,5 |
| 10 | 173,9 | 725 | 580 | 483 | 10 | 137,4 | 573 | 458 | 382 | 10 |
| 10,5 | 192,3 | 801 | 641 | 534 | 10,5 | 154 | 642 | 513 | 428 | 10,5 |
| 11 | 210,6 | 878 | 702 | 585 | 11 | 171,5 | 715 | 572 | 476 | 11 |
| 11,5 | 228,9 | 954 | 763 | 636 | 11,5 | 188,1 | 784 | 627 | 523 | 11,5 |
| 12 | 247,2 | 1030 | 824 | 687 | 12 | 205 | 854 | 683 | 569 | 12 |
| 12,5 | 265,6 | 1107 | 885 | 738 | 12,5 | 220 | 917 | 733 | 611 | 12,5 |
| 13 | 284 | 1183 | 947 | 789 | 13 | 238,8 | 995 | 796 | 663 | 13 |

| 7 | | NITRATE 27% | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|---------------|--------|-------------|-----|-----|--------------|-------|-----|--------------|-------|-----|
| Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | |
| 4 | 17,1 | 71 | 57 | 48 | 4 | 15,5 | 65 | 52 | 43 | 4 |
| 4,5 | 23,2 | 97 | 77 | 64 | 4,5 | 20,4 | 85 | 68 | 57 | 4,5 |
| 5 | 30,3 | 126 | 101 | 84 | 5 | 26,3 | 110 | 88 | 73 | 5 |
| 5,5 | 38,5 | 160 | 128 | 107 | 5,5 | 32,9 | 137 | 110 | 91 | 5,5 |
| 6 | 48,6 | 203 | 162 | 135 | 6 | 40,9 | 170 | 136 | 114 | 6 |
| 6,5 | 60,3 | 251 | 201 | 168 | 6,5 | 49,3 | 205 | 164 | 137 | 6,5 |
| 7 | 74,1 | 309 | 247 | 206 | 7 | 59,2 | 247 | 197 | 164 | 7 |
| 7,5 | 88,4 | 368 | 295 | 246 | 7,5 | 70,1 | 292 | 234 | 195 | 7,5 |
| 8 | 103,6 | 432 | 345 | 288 | 8 | 81,8 | 341 | 273 | 227 | 8 |
| 8,5 | 119,9 | 500 | 400 | 333 | 8,5 | 94 | 392 | 313 | 261 | 8,5 |
| 9 | 137,3 | 572 | 458 | 381 | 9 | 107,4 | 448 | 358 | 298 | 9 |
| 9,5 | 155,6 | 648 | 519 | 432 | 10 | 137,4 | 573 | 458 | 382 | 10 |
| 10 | 173,9 | 725 | 580 | 483 | 10,5 | | | | | |

24 Metres

SPREADING DIAGRAM



GASPARDO

cod. 19502250

ADJUSTMENT TABLE

| | | A | B | N of holes per blade | giri/m |
|----------|-----------------------------|------|------|----------------------|--------|
| 1 | AMMONIUM NITRATE 33,5% N | +4,5 | +1,5 | 2 | 540 |
| 2 | UREA | +1,5 | 0 | 2 | 540 |
| 3 | POTASSIUM CHLORIDE 60% | +2 | +3 | 2 | 540 |
| 4 | SUPERPHOSPHATE 19 | +4 | 0 | 2 | 540 |
| 5 | TRIPLE SUPERPHOSPHATE | +3 | 0 | 2 | 540 |
| 6 | BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-4-6 | +3 | +1 | 2 | 540 |
| 7 | NITRATE 27% | +4 | 0 | 2 | 540 |
| 8 | NPK 17-17-17 | +4,5 | 0 | 2 | 540 |

AMOUNT OF FERTILIZER SPREAD PER HECTARE (Kg/ha)

24 Metres

| AMMONIUM NITRATE 33,5% N | | | Speed (Km/h) | | |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 1 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 4 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 4,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | |
| 5 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | |
| 5,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | |
| 6 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | |
| 6,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | |
| 7 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | |
| 7,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | |
| 8 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | |
| 8,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | |
| 9 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | |
| 9,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | |
| 10 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | |
| 10,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | |
| 11 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | |
| 11,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | |
| 12 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | |
| 12,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | |
| 13 | 247 | 772 | 618 | 515 | |

| UREA | | | Speed (Km/h) | | |
|------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 2 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 4 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 4,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | |
| 5 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | |
| 5,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | |
| 6 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | |
| 6,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | |
| 7 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | |
| 7,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | |
| 8 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | |
| 8,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | |
| 9 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | |
| 9,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | |
| 10 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | |
| 10,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | |
| 11 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | |
| 11,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | |
| 12 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | |
| 12,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | |
| 13 | 247 | 772 | 618 | 515 | |

| POTASSIUM CHLORIDE 60% | | | Speed (Km/h) | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 3 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 4 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 4,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | |
| 5 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | |
| 5,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | |
| 6 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | |
| 6,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | |
| 7 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | |
| 7,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | |
| 8 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | |
| 8,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | |
| 9 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | |
| 9,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | |
| 10 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | |
| 10,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | |
| 11 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | |
| 11,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | |
| 12 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | |
| 12,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | |
| 13 | 247 | 772 | 618 | 515 | |

| SUPERPHOSPHATE 19 | | | Speed (Km/h) | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 4 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 4 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 4,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | |
| 5 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | |
| 5,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | |
| 6 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | |
| 6,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | |
| 7 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | |
| 7,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | |
| 8 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | |
| 8,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | |
| 9 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | |
| 9,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | |
| 10 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | |
| 10,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | |
| 11 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | |
| 11,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | |
| 12 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | |
| 12,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | |
| 13 | 247 | 772 | 618 | 515 | |



| NPK 17-17-17 | | | Speed (Km/h) | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 8 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 8 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 8,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | |
| 9 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | |
| 9,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | |
| 10 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | |
| 10,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | |
| 11 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | |
| 11,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | |
| 12 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | |
| 12,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | |
| 13 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | |
| 13,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | |
| 14 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | |
| 14,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | |
| 15 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | |
| 15,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | |
| 16 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | |
| 16,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | |
| 17 | 247 | 772 | 618 | 515 | |

| NITRATE 27% | | | Speed (Km/h) | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 7 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 7 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 7,5 | 21,2 | 66 | 53 | 44 | |
| 8 | 27,3 | 85 | 68 | 57 | |
| 8,5 | 34,1 | 107 | 85 | 71 | |
| 9 | 42,4 | 133 | 106 | 88 | |
| 9,5 | 51 | 159 | 128 | 106 | |
| 10 | 61,3 | 192 | 153 | 128 | |
| 10,5 | 72,5 | 227 | 181 | 151 | |
| 11 | 84,6 | 264 | 212 | 176 | |
| 11,5 | 97,3 | 304 | 243 | 203 | |
| 12 | 111,1 | 347 | 278 | 231 | |
| 12,5 | 126,2 | 394 | 316 | 263 | |
| 13 | 142,1 | 444 | 355 | 296 | |
| 13,5 | 159,3 | 498 | 398 | 332 | |
| 14 | 177,4 | 554 | 444 | 370 | |
| 14,5 | 194,6 | 608 | 487 | 405 | |
| 15 | 212,1 | 663 | 530 | 442 | |
| 15,5 | 227,6 | 711 | 569 | 474 | |
| 16 | 247 | 772 | 618 | 515 | |

| BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | | | Speed (Km/h) | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 6 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | Kg/ha | | |
| 6 | 16,1 | 50 | 40 | 34 | |
| 6,5 | 23,2 | 73 | 58 | 48 | |
| 7 | 30,3 | 95 | 76 | 63 | |
| 7,5 | 38,5 | 120 | 96 | 80 | |
| 8 | 46,6 | 152 | 101 | 85 | |
| 8,5 | 60,3 | 188 | 151 | 126 | |
| 9 | 74,1 | 232 | 185 | 154 | |
| 9,5 | 88,4 | 276 | 221 | 184 | |
| 10 | 103,6 | 324 | 216 | 170 | |
| 10,5 | 119,9 | 375 | 250 | 235 | |
| 11 | 137,3 | 429 | 343 | 305 | |
| 11,5 | 228,9 | 429 | 343 | 286 | |
| 12 | 247,2 | 773 | 618 | 515 | |
| 12,5 | 265,6 | 830 | 664 | 553 | |
| 13 | 284 | 888 | 710 | 592 | |

28 Metres

SPREADING DIAGRAM



ADJUSTMENT TABLE

| | A | B | N of holes per blade | giri/m |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------------|--------|
| 1 AMMONIUM NITRATE 33,5% N | -2,5 +1,5 | 1 | 3 | 5 |
| 2 UREA | -5 -1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 POTASSIUM CHLORIDE 60% | -4 -1,5 | 1 | 3 | 6 |
| 4 SUPERPHOSPHATE 19 | -2 +1,5 | 1 | 3 | 6 |
| 5 TRIPLE SUPERPHOSPHATE | 0 +1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | -3 -1 | 1 | 3 | 5% |
| 7 NITRATE 27% | -2 +2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 NPK 17-17-17 | -3 0 | 1 | 3 | 5 |

AMOUNT OF FERTILIZER SPREAD PER HECTARE (Kg/ha)

28 Metres

cod. 19502250

| AMMONIUM NITRATE 33,5% N | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Opening Lever | Kg/min |
| | | Speed (Km/h) |
| | | 8 10 12 |
| 4 | 16,1 | 43 35 29 |
| 4,5 | 21,2 | 57 45 38 |
| 5 | 27,3 | 73 59 49 |
| 5,5 | 34,1 | 91 73 61 |
| 6 | 42,4 | 114 91 76 |
| 6,5 | 51 | 137 109 91 |
| 7 | 61,3 | 164 131 109 |
| 7,5 | 72,5 | 194 155 129 |
| 8 | 84,6 | 227 181 151 |
| 8,5 | 97,3 | 261 209 174 |
| 9 | 111,1 | 298 238 198 |
| 9,5 | 126,2 | 338 270 225 |
| 10 | 142,1 | 381 305 254 |
| 10,5 | 159,3 | 427 341 284 |
| 11 | 177,4 | 475 380 317 |
| 11,5 | 194,6 | 521 417 348 |
| 12 | 212,1 | 568 455 379 |
| 12,5 | 227,6 | 610 488 406 |
| 13 | 247 | 662 529 441 |



| UREA | | |
|------|---------------|--------------|
| 2 | Opening Lever | kg/min |
| | | Speed (Km/h) |
| | | 8 10 12 |
| 4 | 20,4 | 55 44 36 |
| 4,5 | 25,9 | 69 56 46 |
| 5 | 32,7 | 88 70 58 |
| 5,5 | 40,5 | 108 87 72 |
| 6 | 49,8 | 133 107 89 |
| 6,5 | 59,4 | 159 127 106 |
| 7 | 69,7 | 187 149 124 |
| 7,5 | 80,7 | 216 173 144 |
| 8 | 92,3 | 247 198 165 |
| 8,5 | 104,6 | 280 224 187 |
| 9 | 117 | 313 251 209 |
| 9,5 | 129,3 | 346 277 231 |
| 10 | 141,6 | 379 303 253 |
| 10,5 | 154 | 413 330 275 |
| 11 | 166,3 | 445 356 297 |
| 11,5 | 178,6 | 478 383 319 |
| 12 | 196,6 | 527 421 351 |
| 12,5 | 214,5 | 575 460 383 |
| 13 | 232,7 | 623 499 416 |

| POTASSIUM CHLORIDE 60% | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| 3 | Opening Lever | kg/min |
| | | Speed (Km/h) |
| | | 8 10 12 |
| 4 | 16,8 | 45 36 30 |
| 4,5 | 22,6 | 61 48 40 |
| 5 | 29,7 | 80 64 53 |
| 5,5 | 33,5 | 90 72 60 |
| 6 | 47,7 | 128 102 85 |
| 6,5 | 59,2 | 159 127 106 |
| 7 | 72,7 | 195 156 130 |
| 7,5 | 86,6 | 232 186 155 |
| 8 | 101,4 | 272 217 181 |
| 8,5 | 117,3 | 314 251 209 |
| 9 | 134,5 | 360 288 240 |
| 9,5 | 152,8 | 409 327 273 |
| 10 | 170,6 | 457 366 305 |
| 10,5 | 188,8 | 506 405 337 |
| 11 | 206,7 | 554 443 369 |
| 11,5 | 224,5 | 601 481 401 |
| 12 | 242,8 | 650 520 434 |
| 12,5 | 260,6 | 698 558 465 |
| 13 | 278,2 | 745 596 497 |

| SUPERPHOSPHATE 19 | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 4 | Opening Lever | kg/min |
| | | Speed (Km/h) |
| | | 8 10 12 |
| 4 | 17,5 | 47 38 31 |
| 4,5 | 23,3 | 62 50 42 |
| 5 | 30,4 | 81 65 54 |
| 5,5 | 38,6 | 103 83 69 |
| 6 | 48,3 | 129 104 86 |
| 6,5 | 58,7 | 157 126 105 |
| 7 | 69,8 | 187 150 125 |
| 7,5 | 81 | 217 174 145 |
| 8 | 94,2 | 252 202 168 |
| 8,5 | 108,8 | 291 233 194 |
| 9 | 123,2 | 330 264 220 |
| 9,5 | 139,4 | 373 299 249 |
| 10 | 156,2 | 418 335 279 |
| 10,5 | 174,5 | 467 374 312 |
| 11 | 182,7 | 489 392 326 |
| 11,5 | 210,7 | 564 452 376 |
| 12 | 228,3 | 612 489 408 |
| 12,5 | 246,1 | 659 527 439 |
| 13 | 264,4 | 708 567 472 |

32 Metres

SPREADING DIAGRAM



ADJUSTMENT TABLE

| | A | B | C | D |
|-------------------------------------|------|----|---|---|
| 1 AMMONIUM NITRATE 33,5% N | -5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 SUPERPHOSPHATE 19 | -5 | -1 | 1 | 3 |
| 3 TRIPLE SUPERPHOSPHATE | -2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | -4,5 | -1 | 1 | 3 |
| 5 NITRATE 27% | -4 | +1 | 1 | 3 |
| 6 NPK 17-17-17 | -5 | 0 | 1 | 3 |

AMOUNT OF FERTILIZER SPREAD PER HECTARE (Kg/ha)

32 Metres



| AMMONIUM NITRATE 33,5% N | | | SUPERPHOSPHATE 19 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------|-------|------|-------|
| 1 | Opening Lever | Kg/min | Speed (Km/h) | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | Kg/ha | | Kg/ha |
| 4 | 16,1 | 38 | 30 | 25 | 4 | 17,5 |
| 4,5 | 21,2 | 50 | 40 | 33 | 4,5 | 23,3 |
| 5 | 27,3 | 64 | 51 | 43 | 5 | 30,4 |
| 5,5 | 34,1 | 80 | 64 | 53 | 5,5 | 38,6 |
| 6 | 42,4 | 99 | 80 | 66 | 6 | 48,3 |
| 6,5 | 51 | 120 | 96 | 80 | 6,5 | 58,7 |
| 7 | 61,3 | 144 | 115 | 96 | 7 | 69,8 |
| 7,5 | 72,5 | 170 | 136 | 113 | 7,5 | 81 |
| 8 | 84,6 | 198 | 159 | 132 | 8 | 94,2 |
| 8,5 | 97,3 | 228 | 182 | 152 | 8,5 | 108,8 |
| 9 | 111,1 | 260 | 208 | 174 | 9 | 123,2 |
| 9,5 | 126,2 | 296 | 237 | 197 | 9,5 | 139,4 |
| 10 | 142,1 | 333 | 266 | 222 | 10 | 156,2 |
| 10,5 | 159,3 | 373 | 299 | 249 | 10,5 | 174,5 |
| 11 | 177,4 | 416 | 333 | 277 | 11 | 182,7 |
| 11,5 | 194,6 | 456 | 365 | 304 | 11,5 | 210,7 |
| 12 | 212,1 | 497 | 398 | 331 | 12 | 228,3 |
| 12,5 | 227,6 | 533 | 427 | 356 | 12,5 | 246,1 |
| 13 | 247 | 579 | 463 | 386 | 13 | 264,4 |

| TRIPLE SUPERPHOSPHATE | | | BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----------------------------|-------|-----|-------|
| 3 | Opening Lever | kg/min | Speed (Km/h) | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | Kg/ha | | Kg/ha |
| 4 | Opening Lever | 4 | 17,1 | 40 | 32 | 27 |
| 4,5 | | 4,5 | 23,2 | 54 | 44 | 36 |
| 5 | | 5 | 30,3 | 71 | 57 | 47 |
| 5,5 | | 5,5 | 38,5 | 90 | 72 | 60 |
| 6 | | 6 | 48,6 | 114 | 91 | 76 |
| 6,5 | | 6,5 | 60,3 | 141 | 113 | 94 |
| 7 | | 7 | 74,1 | 174 | 139 | 116 |
| 7,5 | | 7,5 | 88,4 | 207 | 166 | 138 |
| 8 | | 8 | 103,6 | 243 | 194 | 162 |
| 8,5 | | 8,5 | 119,9 | 281 | 225 | 187 |
| 9 | | 9 | 137,3 | 322 | 257 | 215 |
| 9,5 | | 9,5 | 155,6 | 365 | 292 | 243 |
| 10 | | 10 | 173,9 | 408 | 326 | 272 |
| 10,5 | | 10,5 | 192,3 | 451 | 361 | 300 |
| 11 | | 11 | 210,6 | 494 | 395 | 329 |
| 11,5 | | 11,5 | 228,9 | 536 | 429 | 358 |
| 12 | | 12 | 247,2 | 579 | 464 | 386 |
| 12,5 | | 12,5 | 265,6 | 623 | 498 | 415 |
| 13 | | 13 | 284 | 666 | 533 | 444 |

| NITRATE 27% | | | NPK 17-17-17 | | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|-------|------|-------|
| 5 | Opening Lever | Kg/min | Speed (Km/h) | 8 | 10 | 12 |
| | | Kg/ha | | Kg/ha | | Kg/ha |
| 4 | 16,5 | 39 | 31 | 26 | 4 | 17,1 |
| 4,5 | 21,8 | 51 | 41 | 34 | 4,5 | 22,5 |
| 5 | 28,1 | 66 | 53 | 44 | 5 | 29 |
| 5,5 | 35,1 | 82 | 66 | 55 | 5,5 | 36,2 |
| 6 | 43,6 | 102 | 82 | 68 | 6 | 45 |
| 6,5 | 52,5 | 123 | 98 | 82 | 6,5 | 54,1 |
| 7 | 63,1 | 148 | 118 | 99 | 7 | 65,1 |
| 7,5 | 74,6 | 175 | 140 | 117 | 7,5 | 77 |
| 8 | 87,1 | 204 | 163 | 136 | 8 | 89,8 |
| 8,5 | 100,2 | 235 | 188 | 157 | 8,5 | 103,3 |
| 9 | 114,4 | 268 | 215 | 179 | 9 | 118 |
| 9,5 | 129,9 | 304 | 244 | 203 | 9,5 | 134 |
| 10 | 146,3 | 343 | 274 | 229 | 10 | 150,9 |
| 10,5 | 164 | 384 | 308 | 256 | 10,5 | 169,2 |
| 11 | 182,7 | 428 | 343 | 285 | 11 | 188,4 |
| 11,5 | 200,4 | 470 | 376 | 313 | 11,5 | 206,7 |
| 12 | 218,4 | 512 | 410 | 341 | 12 | 225,3 |
| 12,5 | 234,4 | 549 | 440 | 366 | 12,5 | 241,8 |
| 13 | 254,4 | 596 | 477 | 398 | 13 | 262,4 |

36 Metres

SPREADING DIAGRAM



ADJUSTMENT TABLE

| | A | B | N of holes per blade | giri/m |
|-------------------------------------|------|------|----------------------|--------|
| 1 AMMONIUM NITRATE 33,5% N | -6 | -0,5 | 1 | 6 |
| 2 SUPERPHOSPHATE 19 | -6 | -1,5 | 1 | 5% |
| 3 TRIPLE SUPERPHOSPHATE | -5 | -1,5 | 1 | 6 |
| 4 BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | -5,5 | -1 | 1 | 6% |
| 5 NITRATE 27% | -5 | -1 | 1 | 6 |
| 6 NPK 17-17-17 | -6 | 0 | 1 | 6 |
| | | | | 540 |

36 Metres

AMOUNT OF FERTILIZER SPREAD PER HECTARE (Kg/ha)

| AMMONIUM NITRATE 33,5% N | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|-----|------|--------------|-------|-------|
| 1 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | Kg/ha | Kg/ha |
| 4 | 16,1 | 34 | 27 | 22 | 4 | 17,5 | 36 | 29 |
| 4,5 | 21,2 | 44 | 35 | 29 | 4,5 | 23,3 | 49 | 39 |
| 5 | 27,3 | 57 | 46 | 38 | 5 | 30,4 | 63 | 51 |
| 5,5 | 34,1 | 71 | 57 | 47 | 5,5 | 38,6 | 80 | 64 |
| 6 | 42,4 | 88 | 71 | 59 | 6 | 48,3 | 101 | 81 |
| 6,5 | 51 | 106 | 85 | 71 | 6,5 | 58,7 | 122 | 98 |
| 7 | 61,3 | 128 | 102 | 85 | 7 | 69,8 | 145 | 116 |
| 7,5 | 72,5 | 151 | 121 | 101 | 7,5 | 81 | 169 | 135 |
| 8 | 84,6 | 176 | 141 | 118 | 8 | 94,2 | 196 | 157 |
| 8,5 | 97,3 | 203 | 162 | 135 | 8,5 | 108,8 | 227 | 181 |
| 9 | 111,1 | 231 | 185 | 154 | 9 | 123,2 | 257 | 205 |
| 9,5 | 126,2 | 263 | 210 | 175 | 9,5 | 139,4 | 290 | 232 |
| 10 | 142,1 | 296 | 237 | 197 | 10 | 156,2 | 325 | 260 |
| 10,5 | 159,3 | 332 | 266 | 221 | 10,5 | 174,5 | 364 | 291 |
| 11 | 177,4 | 370 | 296 | 246 | 11 | 182,7 | 381 | 305 |
| 11,5 | 194,6 | 405 | 324 | 270 | 11,5 | 210,7 | 439 | 351 |
| 12 | 212,1 | 442 | 354 | 295 | 12 | 228,3 | 476 | 381 |
| 12,5 | 227,6 | 474 | 379 | 316 | 12,5 | 246,1 | 513 | 410 |
| 13 | 247 | 515 | 412 | 343 | 13 | 264,4 | 551 | 441 |

| SUPERPHOSPHATE 19 | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-----|------|--------------|-------|-------|
| 2 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | Kg/ha | Kg/ha |
| 4 | 16,1 | 34 | 27 | 22 | 4 | 17,5 | 36 | 29 |
| 4,5 | 21,8 | 45 | 36 | 30 | 4,5 | 23,3 | 49 | 39 |
| 5 | 28,1 | 59 | 47 | 39 | 5 | 30,4 | 63 | 51 |
| 5,5 | 35,1 | 73 | 59 | 49 | 5,5 | 38,6 | 80 | 64 |
| 6 | 43,6 | 91 | 73 | 61 | 6 | 48,3 | 101 | 81 |
| 6,5 | 52,5 | 109 | 88 | 73 | 6,5 | 54,1 | 113 | 90 |
| 7 | 63,1 | 131 | 105 | 88 | 7 | 65,1 | 136 | 109 |
| 7,5 | 74,6 | 155 | 124 | 104 | 7,5 | 77 | 160 | 128 |
| 8 | 87,1 | 181 | 145 | 121 | 8 | 89,8 | 187 | 150 |
| 8,5 | 100,2 | 209 | 167 | 139 | 8,5 | 103,3 | 215 | 172 |
| 9 | 114,4 | 238 | 191 | 159 | 9 | 118 | 246 | 197 |
| 9,5 | 129,9 | 271 | 217 | 180 | 9,5 | 134 | 279 | 223 |
| 10 | 146,3 | 305 | 244 | 203 | 10 | 150,9 | 314 | 252 |
| 10,5 | 164 | 342 | 273 | 228 | 10,5 | 169,2 | 353 | 282 |
| 11 | 182,7 | 381 | 305 | 254 | 11 | 188,4 | 393 | 314 |
| 11,5 | 200,4 | 418 | 334 | 278 | 11,5 | 206,7 | 431 | 345 |
| 12 | 218,4 | 455 | 364 | 303 | 12 | 225,3 | 469 | 376 |
| 12,5 | 234,4 | 488 | 391 | 326 | 12,5 | 241,8 | 504 | 403 |
| 13 | 254,4 | 530 | 424 | 353 | 13 | 262,4 | 547 | 437 |

| NITRATE 27% | | | Speed (Km/h) | | | Speed (Km/h) | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|-----|------|--------------|-------|-------|
| 5 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 | Kg/ha | Kg/ha | Kg/ha |
| 4 | 16,5 | 34 | 28 | 23 | 4 | 17,1 | 36 | 29 |
| 4,5 | 21,8 | 45 | 36 | 30 | 4,5 | 22,5 | 47 | 38 |
| 5 | 28,1 | 59 | 47 | 39 | 5 | 29 | 60 | 48 |
| 5,5 | 35,1 | 73 | 59 | 49 | 5,5 | 36,2 | 75 | 60 |
| 6 | 43,6 | 91 | 73 | 61 | 6 | 45 | 94 | 75 |
| 6,5 | 52,5 | 109 | 88 | 73 | 6,5 | 54,1 | 113 | 90 |
| 7 | 63,1 | 131 | 105 | 88 | 7 | 65,1 | 136 | 109 |
| 7,5 | 74,6 | 155 | 124 | 104 | 7,5 | 77 | 160 | 128 |
| 8 | 87,1 | 181 | 145 | 121 | 8 | 89,8 | 187 | 150 |
| 8,5 | 100,2 | 209 | 167 | 139 | 8,5 | 103,3 | 215 | 172 |
| 9 | 114,4 | 238 | 191 | 159 | 9 | 118 | 246 | 197 |
| 9,5 | 129,9 | 271 | 217 | 180 | 9,5 | 134 | 279 | 223 |
| 10 | 146,3 | 305 | 244 | 203 | 10 | 150,9 | 314 | 252 |
| 10,5 | 164 | 342 | 273 | 228 | 10,5 | 169,2 | 353 | 282 |
| 11 | 182,7 | 381 | 305 | 254 | 11 | 188,4 | 393 | 314 |
| 11,5 | 200,4 | 418 | 334 | 278 | 11,5 | 206,7 | 431 | 345 |
| 12 | 218,4 | 455 | 364 | 303 | 12 | 225,3 | 469 | 376 |
| 12,5 | 234,4 | 488 | 391 | 326 | 12,5 | 241,8 | 504 | 403 |
| 13 | 254,4 | 530 | 424 | 353 | 13 | 262,4 | 547 | 437 |

| BIAMMONIUM PHOSPHATE 18-46 | | | Speed (Km/h) | | |
|----------------------------|---------------|--------|--------------|-----|-----|
| 4 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 15,5 | 32 | 26 |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 20,4 | 43 | 28 |
| 5 | 5 | 5 | 26,3 | 55 | 44 |
| 5,5 | 5,5 | 5,5 | 32,9 | 69 | 55 |
| 6 | 6 | 6 | 40,9 | 85 | 57 |
| 6,5 | 6,5 | 6,5 | 49,3 | 103 | 68 |
| 7 | 7 | 7 | 59,2 | 123 | 92 |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | 70,1 | 146 | 117 |
| 8 | 8 | 8 | 81,8 | 170 | 114 |

| TRIPLE SUPERPHOSPHATE | | | Speed (Km/h) | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 3 | Opening Lever | Kg/min | 8 | 10 | 12 |
| 4 | 4 | 17,1 | 36 | 29 | 24 |
| 4,5 | 23,2 | 48 | 39 | 32 | |
| 5 | 30,3 | 63 | 51 | 42 | |
| 5,5 | 38,5 | 80 | 64 | 53 | |
| 6 | 48,6 | 101 | 81 | 68 | |
| 6,5 | 60,3 | 126 | 101 | 84 | |
| 7 | 74,1 | 154 | 124 | 103 | |
| 7,5 | 88,4 | 184 | 147 | 123 | |
| 8 | 103,6 | 216 | 173 | 144 | |
| 8,5 | 119,9 | 250 | 200 | 167 | |
| 9 | 137,3 | 286 | 229 | 191 | |
| 9,5 | 155,6 | 324 | 259 | 216 | |
| 10 | 173,9 | 362 | 290 | 242 | |
| 10,5 | 192,3 | 401 | 321 | 267 | |
| 11 | 210,6 | 439 | 351 | 293 | |
| 11,5 | 228,9 | 477 | 382 | 318 | |
| 12 | 247,2 | 515 | 412 | 343 | |
| 12,5 | 265,6 | 553 | 443 | 369 | |
| 13 | 284 | 592 | 473 | 394 | |

FERTILIZER SPREADER


XPI

SPARE PARTS



This part of the manual should exclusively be used to refer to prices of spare parts. It is forbidden to modify the machine in any way without prior authority.

Advise the use of original parts to ensure the correct functioning of the machine.

SPARE PARTS: LOADING HOPPER

The above exploded drawing refers to the model XPI 2000. The reference numbers (3), (4), (5), (6), (7) are not included in the spare parts tables of the models XPI 800 and XPI 1200 as they are not equipped with the side extention, the angular joints and the mobile rear extention.

XPI 1200

| Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. | Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. |
|-----|---------------------------|-------|----------|-----|----------------------------|-------|----------|
| 1 | SIDE PANEL 800-1000 | 2 | 08.02.09 | 1 | SIDE PANEL 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | SIDE PANEL 800-1000 | 1 | 08.02.11 | 2 | FRONT PANEL 1200-2000 | 1 | 12.02.08 |
| 8 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 | 3 | SIDE EXTENTION 1000 | 2 | 10.02.01 |
| 9 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 | 4 | FRONT EXTENTION 1000 | 1 | 10.02.02 |
| 10 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 08.40.00 | 5 | RIGHT CORNER 1000 | 1 | 10.02.03 |
| 11 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 26 | 57320816 | 6 | LEFT CORNER 1000 | 1 | 10.02.04 |
| 12 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 | 7 | MOBILE REAR EXTENTION 1000 | 1 | 10.02.05 |
| 13 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 | 8 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 |
| 14 | WASHER M10 (zinc-plated) | 56 | 659210ZN | 9 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 |
| 15 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN | 10 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 10.02.02 |
| 16 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 26 | 572108ZN | 11 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 52 | 57320816 |
| 17 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN | 12 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 |
| 18 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN | 13 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 |
| 19 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 | 14 | WASHER M10 (zinc-plated) | 83 | 659210ZN |
| 20 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 | 15 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN |
| 21 | SHOOK | 14 | CAGES200 | 16 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 52 | 572108ZN |
| 22 | FRONT SAFETY GUARD | 1 | 08.41.00 | 17 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN |
| 23 | SHELL 800-1000 | 1 | 20.02.07 | 18 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN |
| 24 | WASHER M10 (zinc-plated) | 12 | 679810ZN | 19 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 25 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 679814ZN | 20 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 26 | REAR PANEL 800-1000 | 1 | 08.02.10 | 21 | SHOOK | 14 | CAGES200 |
| | | | | 22 | FRONT SAFETY GUARD | 1 | 08.41.00 |
| | | | | 23 | SHELL 800-1000 | 1 | 20.02.07 |
| | | | | 24 | WASHER M10 (zinc-plated) | 12 | 679810ZN |
| | | | | 25 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 679814ZN |
| | | | | 26 | REAR PANEL 800-1000 | 1 | 08.02.10 |

XPI 800

| Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. |
|-----|---------------------------|-------|----------|
| 1 | SIDE PANEL 800-1000 | 2 | 08.02.09 |
| 2 | SIDE PANEL 800-1000 | 1 | 08.02.11 |
| 8 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 |
| 9 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 |
| 10 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 08.40.00 |
| 11 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 59 | 57320816 |
| 12 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 |
| 13 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 |
| 14 | WASHER M10 (zinc-plated) | 89 | 659210ZN |
| 15 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN |
| 16 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 59 | 572108ZN |
| 17 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN |
| 18 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN |
| 19 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 20 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 21 | SHOOK | 14 | CAGES200 |
| 22 | FRONT SAFETY GUARD | 1 | 08.41.00 |
| 23 | SHELL 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 24 | WASHER M10 (zinc-plated) | 18 | 679810ZN |
| 25 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 679814ZN |
| 26 | REAR SIDE 1200-2000 | 1 | 12.02.07 |

cod. 19502250

GASPARDO

59

XPI 1000

| Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. |
|-----|----------------------------|-------|----------|
| 1 | SIDE PANEL 800-1000 | 2 | 08.02.09 |
| 2 | FRONT PANEL 800-1000 | 1 | 08.02.11 |
| 3 | SIDE EXTENTION 1000 | 2 | 10.02.01 |
| 4 | FRONT EXTENTION 1000 | 1 | 10.02.02 |
| 5 | RIGHT CORNER 1000 | 1 | 10.02.03 |
| 6 | LEFT CORNER 1000 | 1 | 10.02.04 |
| 7 | MOBILE REAR EXTENTION 1500 | 1 | 10.02.05 |
| 8 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 |
| 9 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 |
| 10 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 08.40.00 |
| 11 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 59 | 57320816 |
| 12 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 |
| 13 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 |
| 14 | WASHER M10 (zinc-plated) | 89 | 659210ZN |
| 15 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN |
| 16 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 59 | 572108ZN |
| 17 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN |
| 18 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN |
| 19 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 20 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 21 | SHOOK | 14 | CAGES200 |
| 22 | FRONT SAFETY GUARD | 1 | 08.41.00 |
| 23 | SHELL 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 24 | WASHER M10 (zinc-plated) | 18 | 679810ZN |
| 25 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 679814ZN |
| 26 | REAR PANEL 1200-2000 | 1 | 12.02.07 |

XPI 2000


| Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. |
|-----|----------------------------|-------|----------|
| 1 | SIDE PANEL 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | FRONT PANEL 1200-2000 | 1 | 12.02.08 |
| 3 | SIDE EXTENTION 2000 | 2 | 20.02.01 |
| 4 | FRONT EXTENTION 2000 | 1 | 20.02.02 |
| 5 | RIGHT CORNER 2000 | 1 | 20.02.03 |
| 6 | LEFT CORNER 2000 | 1 | 20.02.04 |
| 7 | MOBILE REAR EXTENTION 2000 | 1 | 20.02.05 |
| 8 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 |
| 9 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 |
| 10 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 08.40.00 |
| 11 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 59 | 57320816 |
| 12 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 |
| 13 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 |
| 14 | WASHER M10 (zinc-plated) | 89 | 659210ZN |
| 15 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN |
| 16 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 59 | 572108ZN |
| 17 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN |
| 18 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN |
| 19 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 20 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 21 | SHOOK | 14 | CAGES200 |
| 22 | FRONT SAFETY GUARD | 1 | 08.41.00 |
| 23 | SHELL 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 24 | WASHER M10 (zinc-plated) | 18 | 679810ZN |
| 25 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 679814ZN |
| 26 | REAR PANEL 1200-2000 | 1 | 12.02.07 |

XPI 1800

| Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. |
|-----|----------------------------|-------|----------|
| 1 | SIDE PANEL 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | FRONT SAFETY GUARD | 1 | 08.41.00 |
| 3 | SHELL 1200-2000 | 1 | 20.02.06 |
| 4 | FRONT EXTENTION 2000 | 1 | 20.02.01 |
| 5 | FRONT EXTENTION 2000 | 1 | 20.02.02 |
| 6 | RIGHT CORNER 2000 | 1 | 20.02.03 |
| 7 | LEFT CORNER 2000 | 1 | 20.02.04 |
| 8 | MOBILE REAR EXTENTION 2000 | 1 | 20.02.05 |
| 9 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 |
| 10 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 |
| 11 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 08.40.00 |
| 12 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 59 | 57320816 |
| 13 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 |
| 14 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 |
| 15 | WASHER M10 (zinc-plated) | 89 | 659210ZN |
| 16 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN |
| 17 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 59 | 572108ZN |
| 18 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN |
| 19 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN |
| 20 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 21 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 22 | CHAIN N 12 | 14 | CAGES200 |
| 23 | SHOOK | 21 | CAGES200 |
| 24 | FRONT SAFETY GUARD | 22 | CAGES200 |
| 25 | SHELL 1200-2000 | 23 | CAGES200 |
| 26 | FRONT SAFETY GUARD | 24 | CAGES200 |
| 27 | SHELL 1200-2000 | 25 | CAGES200 |
| 28 | FRONT SAFETY GUARD | 26 | CAGES200 |

XPI 1500

| Ref | DESCRIPTION | Q.ty | PART NR. |
|-----|----------------------------|-------|----------|
| 1 | SIDE PANEL 1200-2000 | 2 | 12.02.06 |
| 2 | FRONT PANEL 1200-2000 | 1 | 12.02.08 |
| 3 | SIDE EXTENTION 1800 | 2 | 18.02.06 |
| 4 | FRONT EXTENTION 1800 | 1 | 18.02.07 |
| 5 | RIGHT CORNER 1800 | 1 | 18.02.08 |
| 6 | LEFT CORNER 1800 | 1 | 18.02.09 |
| 7 | MOBILE REAR EXTENTION 1800 | 1 | 18.02.10 |
| 8 | 3-POINT-HITCH | 1 | 08.61.00 |
| 9 | 3-POINT-HITCH SUPPORT | 1 | 08.61.01 |
| 10 | 3-POINT-HITCH PIN D. 25 | 1 | 08.40.00 |
| 11 | BOLT M8x16 (zinc-plated) | 59 | 57320816 |
| 12 | BOLT M10x25 (zinc-plated) | 18 | 52391025 |
| 13 | BOLT M14x35 (zinc-plated) | 6 | 52391435 |
| 14 | WASHER M10 (zinc-plated) | 89 | 659210ZN |
| 15 | WASHER M14 (zinc-plated) | 6 | 659214ZN |
| 16 | HEX.NUT M8 (zinc-plated) | 59 | 572108ZN |
| 17 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) | 12 | 558810ZN |
| 18 | HEX.NUT M14 (zinc-plated) | 6 | 558814ZN |
| 19 | PIN D. 10x63 | 3 | 80201063 |
| 20 | CHAIN N 12 | cm144 | CAGE1010 |
| 21 | CHAIN N 12 | 14 | CAGES200 |
| 22 | FRONT SAFETY GUARD | 21 | CAGES200 |
| 23 | SHELL 1200-2000 | 22 | CAGES200 |
| 24 | FRONT SAFETY GUARD | 23 | CAGES200 |
| 25 | SHELL 1200-2000 | 24 | CAGES200 |
| 26 | FRONT SAFETY GUARD | 25 | CAGES200 |
| 27 | SHELL 1200-2000 | 26 | CAGES200 |

SPARE PARTS: HOPPER BASIS


| Ref. | Part Nr. | Q.ty | Description | Ref. | Part Nr. | Q.ty | Description |
|------|------------|------|--|------|------------|------|--|
| 1 | 08.01.00 | 1 | HOPPER FRAME | 48 | 08.98.00 | 2 | PROTECTION GRID |
| 2 | 08.02.00.I | 1 | RIGHT LOWER HOPPER(stainless Steel) | 49 | 08.56.00 | 4 | RUBBER DOWEL |
| 3 | 08.03.00.I | 1 | LEFT LOWER HOPPER (stainless Steel) | 50 | 08.97.00 | 1 | PIN |
| 4 | 08.04.01 | 1 | ANGULAR HOPPER JOINT | 51 | 08.62.00 | 1 | SCREW |
| 5 | 08.05.00 | 1 | CENTRAL GEAR-BOX | 52 | 08.63.00 | 1 | VOLUTE |
| 6 | 08.06.00 | 2 | SIDE GEAR-BOX | 53 | 08.65.00 | 1 | SETTING INDICATOR PLATE |
| 7 | 08.07.00 | 6 | BUSHING 11-20-44 (zinc-plated) | 54 | 08.66.00 | 1 | RIGHT INDICATOR PLATE (horiz. shift) |
| 8 | 08.08.00 | 4 | BUSHING 11-20-23 (zinc-plated) | 55 | 08.67.00 | 1 | LEFT INDICATOR PLATE (horiz. shift) |
| 9 | 08.09.00 | 2 | AGITATOR R | 58 | 08.95.00 | 2 | HINGE |
| 10 | 08.11.00 | 1 | TRANSMISSION PINION Z. 13 | 59 | 08.71.00 | 1 | LIFTING HOOK |
| 11 | 08.12.00 | 1 | TRANSMISSION PINION Z.44 1/2x5/16" | 62 | 08.74.00 | 2 | PROTECTION |
| 12 | 08.13.00.I | 1 | RIGHT SPREADING DISC (stainless Steel) | 64 | 08.76.00 | 4 | SHAFT SUPPORT |
| 13 | 08.14.00.I | 1 | LEFT SPREADING DISC (stainless Steel) | 65 | 08.80.00.I | 1 | RIGHT BLADE L.345 (stainless steel) |
| 14 | 08.15.00.I | 2 | UPPER FLANGE (stainless Steel) | 66 | 08.81.00.I | 1 | LEFT BLADE L.345 (stainless steel) |
| 15 | 08.20.00 | 2 | LOWER FLANGE | 67 | 08.82.00.I | 1 | RIGHT BLADE L.360 (stainless steel) |
| 16 | 08.21.00 | 2 | AGITATOR SHAFT SUPPORT | 68 | 08.83.00.I | 1 | LEFT BLADE L.360 (stainless steel) |
| 17 | 08.22.00 | 1 | AGITATOR SHAFT L.886 | 69 | 08.84.00.I | 1 | RIGHT SLIDING PLATE (stainless steel) |
| 18 | 08.23.00 | 1 | AGITATOR CENTRAL SUPPORT | 70 | 08.85.00.I | 1 | LEFT SLIDING PLATE (stainless steel) |
| 19 | 08.24.00 | 1 | RIGHT CONNECTION SHAFT | 71 | 55680808IN | 18 | HEX. NUT M8 (stainless steel) |
| 20 | 08.25.00 | 1 | LEFT CONNECTION SHAFT | 72 | 55880808ZN | 4 | HEX. NUT M8 (zinc-plated) |
| 21 | 08.27.00.I | 1 | RIGHT SHUTTER (stainless steel) | 73 | 08.26.00.I | 2 | STAINLESS STEEL PLATE |
| 22 | 20931022 | 6 | WASHER M10 | 74 | 59340620I | 4 | BOLT M6x20 (stainless steel) |
| 23 | 30055007 | 2 | QUICK CONNECTION | 75 | 574006620 | 14 | BOLT M6x20 (zinc-plated) |
| 24 | 08.30.00.I | 1 | LEFT SHUTTER (stainless steel) | 76 | 533908016 | 4 | BOLT 8.8 M8x16 DIN 933 (zinc-plated) |
| 25 | 08.31.00.I | 2 | ANGULAR SUPPORT (stainless steel) | 77 | 57320816I | 18 | BOLT M8x16-A2 (stainless steel) |
| 26 | 08.32.00 | 2 | ADJUSTMENT PLATE | 78 | 52390825 | 12 | BOLT 8.8 M8x25 DIN 933 (zinc-plated) |
| 27 | 08.33.00.I | 1 | RIGHT TRAY (stainless steel) | 79 | 52390820 | 4 | BOLT 8.8 M8x20 DIN 933 (zinc-plated) |
| 28 | 08.34.00.I | 2 | SHIFT INDICATOR (stainless steel) | 80 | 57320820I | 14 | BOLT M8x20 (stainless steel) |
| 29 | 08.35.00 | 1 | ANGULAR HOPPER SUPPORT | 81 | 57390830I | 2 | BOLT MB30-A2 (stainless steel) |
| 31 | 08.93.00 | 2 | CONNECTION PLATE WITH LEVER | 82 | 747310ZN | 1 | SELF-LOCKING NUT M10 (stainless steel) |
| 32 | 08.38.00 | 1 | AGITATOR TRANSMISSION GUARD | 83 | 52391035 | 1 | BOLT M10x35 (zinc-plated) |
| 33 | 08.39.00 | 2 | 1° AND 2° POINT STEADY PIN D.28 | 85 | 57391020I | 2 | BOLT M10x20-A2 (stainless steel) |
| 34 | 08.41.00 | 1 | FRONT GUARD | 86 | 52391025 | 14 | BOLT 8.8 M10x25 DIN 933 (zinc-plated) |
| 35 | 08.42.00 | 1 | CENTRAL GUARD | 87 | KITDROXP1 | 1 | HYDRAULIC REMOTE CONTROL |
| 36 | 08.43.00 | 1 | CHAIN ADJUSTER | 88 | 52391030 | 11 | BOLT 8.8 M10x30 (zinc-plated) |
| 37 | 08.44.00 | 1 | CHAIN ADJUSTER BUSHING | 89 | 52371050 | 1 | BOLT 8.8 M10x50 (zinc-plated) |
| 38 | 08.45.00 | 1 | RIGHT CONTROL SHAFT | 90 | 523710150 | 10 | BOLT 8.8 M10x150 (zinc-plated) |
| 39 | 08.46.00 | 1 | LEFT CONTROL SHAFT | 91 | 559006Z/N | 14 | HEX.NUT M6 (zinc-plated) |
| 40 | 08.47.00 | 2 | CONTROL LEVER | 92 | 747406IN | 4 | SELF-LOCKING NUT M6-A2 (stainless steel) |
| 41 | 08.48.00 | 2 | ADJUSTING TIE-ROD | 93 | 558810Z/N | 27 | HEX.NUT M10 (zinc-plated) |
| 42 | 08.94.00 | 1 | SELECTOR | 94 | 679808IN | 18 | WASHER M8 (stainless steel) |
| 43 | 08.50.00 | 2 | KEEP PLATE | 95 | 747408IN | 12 | SELF-LOCKING NUT M8-A2 |
| 44 | 08.91.00 | 1 | ADJUSTING LEVER | 96 | 679810IN | 2 | WASHER M10 (stainless steel) |
| 45 | 08.52.00 | 1 | MANUAL CONTROL LEVER | 97 | 659212ZN | 2 | WASHER M12 (zinc-plated) |
| 46 | 08.92.00 | 2 | CONNECTION PLATE | 98 | 659308IN | 4 | WASHER M8x24 (stainless steel) |
| 47 | 08.54.00 | 4 | ADJUSTING SHAFT SUPPORT | 99 | 747412ZN | 2 | SELF-LOCKING NUT M12 SS (zinc-plated) |

cod. 19502250

GASPARDO

SPARE PARTS: HOPPER COVER

| Ref | Part Nr. | Q'ty | DESCRIPTION |
|-----|----------|------|--------------------|
| 1 | 08.02.51 | 1 | KIT COVER XPI 1000 |
| 1 | 08.02.58 | 1 | KIT COVER XPI 800 |
| 1 | 12.02.52 | 1 | KIT COVER XPI 1200 |
| 1 | 12.02.55 | 1 | KIT COVER XPI 1500 |
| 1 | 12.02.58 | 1 | KIT COVER XPI 1800 |
| 1 | 12.02.60 | 2 | KIT COVER XPI 2000 |



Notes

**USATE SEMPRE RICAMBI ORIGINALI
ALWAYS USE ORIGINAL SPARE PARTS
IMMER DIE ORIGINAL-ERSATZTEILE VERWENDEN
EMPLOYEZ TOUJOURS LES PIECES DE RECHANGE ORIGINALES
UTILIZAR SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES**

GASPARDO

DEALER:

GASPARDO

GASPARDO Seminatrici SpA
Via Mussons, 7 - I - 33075
Morsano al Tagliamento (PN) Italy
Tel. +39 0434 695410
Fax +39 0434 695425
e-mail: gaspardo@gaspardo.it
<http://www.gaspardo.it>



19502250

MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH
Äußere Nürberger Straße 5
D - 91177 Thalmässing
Deutschland
Tel. +49 (0) 9173 79000
Fax +49 (0) 9173 790079

MASCHIO FRANCE Sarl
1, Rue de Mérignan ZA
F - 45240 La Ferte St. Aubin
France
Tel. +33 (0) 2.38.64.12.12
Fax +33 (0) 2.38.64.66.79

MASCHIO IBERICA S.L.
Calle Cabernet, 10
Polígono Industrial Clot de Moja
Olerdola - 08734 Barcelona
Tel. +34 93.81.99.058
Fax +34 93.81.99.059

MASCHIO USA
432 2ND Street
Rock Island, IL 61201 USA
Ph. +1 309 794-2310
Fax +1 309 788-1610

MASCHIO MIDDLE EAST SL
MASCHIO-GASPARDOROMANIA SRL
GASPARDOMASCHIOTURCHIA
MASCHIO-GASPARDOCANADA Inc